पुस्तक मिछने का पता--

मैनेजर फेंग्ड एग्ड कम्पनी,

मैनेजर लहरी प्रेस, काशी -:चीरः-नम्दलाल वम्मा

मधुगजी।

भमिका ।

इम प्रत्य के। पुस्तकाकार प्रकाशित हुए आज सीन वर्ष

में ऊपर हो चुके। पहिले यह "मरस्यकी" मामिक पत्रिका के पहिले भार दूनरे भाग में जनशः प्रकाशित हुआ श्रीर फिर सन्

१८२२ में पुस्तकाकार छावा। अब इसका दूसरा संस्करण प्रका-धिन किया जाता है।

जिम प्रकार से छागों ने इम अनुयाद की चाह प्रगट की है उसने विदित होता है कि कोटोबाकी सीखने में कीरों की

अपेता यह पुंलक कुछ अधिक उपयागी है, इनके छिये हिन्दी

जाननेवाली की बायू मन्मयनाच चक्रवर्ती का विशेष अनुग्रहीत

शामा चाहिए कि जिन्हों ने ऐसी उत्तम रीति से इसे छिखा है।

काशी श्यामसुन्दरदास ।

चून १९०५



विषयानुक्रमणिका ।

| | प्रष्ट | | 87 | |
|---------------------------|-----------------|------------------------------|-------------|--|
| द्रितिहरस | 6-63 | मिटिंग बाच | RR-84 | |
| फेनटेरबाफ़ी के यन्त्र | 98-54 | गोरड टेनिंग बाच | ध र् | |
| रागायशिक पदार्थ | \$ 5- 3E | किञ्चिम बाब | 84 | |
| चैं पेरी केटरी | 95 95 | चन्बिटाइज़ करमा | 84-89 | |
| कार्यारम | 30-28 | ब्रिटिंग फुँच | 85-RC | |
| वेचानपर | 28.30 | दान किस मकार हाता है | 8- X5 | |
| नेगेटिय का नष्ट दोना चीर | , | ब्रिपट धीने का पाच | ५२-५३ | |
| उमके मुधारका उपा | | धेल उच कागज ५३.४४ | | |
| रार्क टेल्ट | 3.8 | रनलाजिंग | 44-48 | |
| नेतेटिय वार्निय | 14 | मूर्ग्यासीक से चित्र मवर्षिः | r r | |
| रिटचिंग चवम | 24-33 | करना | *y~ ep | |
| भीभे का घर | 19-35 | ब्रोमाहर श्रोपलन | ₹२-₹₹ | |
| मनुष्य का चित्र उतारना | 1482 | षार्मुसा | ₹₹-₹₺ | |
| चित्र दापना | ध्य | परिशिष्ट | €0 | |
| काटी दापने के लिये द्रव्य | 53 | ~:=:- | | |
| | | | | |



फ़ोटोग्राफ़ी।

वे दुट्याच्य और अभूत्य प्रतिकृष के। प्रत्यक्ष की भांति देखते हैं। यदि इस अङ्भुन विद्या का प्राहुर्साय न हुआ हे।ता तो आज-दिन इम्हेशन पर बैठेही उत्ताल-तरङ्ग माछा-बंकुल महामागर,

जनुङ्ग शिलर-त्रेणी, दुर्मेद्य दुर्ग, दुरारोह पार्यतीय प (?) अरवय समूह, दुस्तर नदी प्रवाह, त्रीक्षेत्र धाराणि

तीर्थ-स्वान, वित्तीर इन्द्रमस्य आदि ऐतिहासिक छीछा तन, यन्दावन आदि के पुनीत देवालय, और कीशान्त्री के बीहीय तथा अन्यान्य सूच एवं शिला-छेरा क्यांकर अ आंखें के चामने प्रत्यक्त की भांति देखते? योरप में इसके ह राजनीति की छहायता पहुंचती है, समर-विद्या के स्ट

साधन में इसकी सहायता का प्रयोजन पहता है और हि कित्सा शास्त्र भी इसके साहास्य छेने के लिये वाध्य हुन है। विवार दूष्टि से देखने पर चात होता है कि ऐसी वसी अभी तक और किसी विद्यान-मूलक शिल्प की नहीं हुई है। ऐसा कोई कार्यही गहीं है जी इससे न होता हो। इसके हुग यह नसत्रादि का दित्र नतरता है, तीप कीर यन्द्रक के गीत तथा गालियां खूटने के समय चित्रित है।ती हैं, मेत-तत्वबार्र लीम भूत मेतादि के भी चित्र लेने लग गए हैं, यहां तक हि मांधीची वैज्ञानिक 'वरदक साहव' सेमि हुए पदार्थ वा विज्ञा

त्रीत के चित्र भी उतारने छगे हैं। संतेष यह कि अय कोटीयाजी हारा असाध्य साधन होता है। आजकल सन्नी देशी में इह या के प्रताव से एक न एक नवीन व्यापार का द्वार सुखरहा अतएव ऐसी आवश्यक और आद्रणीय सामग्री के बनारे नेशास तथा नियमादि की जानने की किसे अभिसाया न । यस्तुतः इसकी मस्तुत मणाली जीवी आयर्गजनक है, वेरे वके आवित्कार का वृत्तान्त भी अडुत और वित्त-रज्जक है। जालीक वित्र के एक सामान्य ने जन्म - वित्र ह

रहेंगे। जिस आलेक-वित्रण के वित्र के। अति सामान्य दीय रहने पर आत्रदिन लेग पूणा को दृष्टि से देवने की हब्दा करते हैं, उसी वित्र के आविद्युक्त के काम के। सुन कर उल्लटा उमी प्रकार उन्हें चमतकुत भी होना पड़ेगा, पद्यिष इस विद्या के आवि-द्युक्त के। उस समय लेगों के अनेन प्रकार के उपहास शिर् तिर्द्युक्त सम्माने पड़े पे। सूक्त शिल्य विद्या में इसे स्वान मिलेगा यह बात लेगों के। स्त्रप्त में भी विदित न पी, श्रीर पद्यिष इस बात का कोई विद्यास भी नहीं करता था कि यह भी एक परमायकारी विद्या गिनी जायगी, किन्तु आज यह दिन नहीं हैं, भाज यह विद्या विज्ञान-शास्त्र की परम हितेपणी, गुठ श्रीर शिरोस्पण समक्षी जाती है। आज दिन पदि इस कि

ग्रीमर्यो शताब्दि के आरम्भ काल में सभी लेग अवनी र नाक भैं। मिके।इते हैं, किन्तु कुठ काल पहिले का, अपीत् जिम समय कि इस विद्यान-मूलक शिल्प का आविष्कार मात्रही हुआ पा, यदि लेग ममावार सुर्नेंगे तो वे बिना आधर्षित हुए म

विद्या की दलति हुई, पहिले इनके मंसित विवाण के लिए कर किर इनके निर्माण करने की प्रणाली के लिएँगे, जिनमें सब लेग काटा नित्र के उनारने में समय हो। काटासाकी किसे कहते हैं? मूर्य के प्रकाश की सहायता में कई रामायनिक पदार्थों के परकार संनित्रण जीर परियतन में पदार्थों के अनुक्ष प्रतिकृति करने का माम कोटी पाकी दर कालेक कित्रण है।

उस आविष्कार के समय में आज नक किन भांति इस

यह ज़िटोधाजी कव ने प्रचलिन हुई ? विचान माच हं कान्यान्य विषयों के आविद्यार में इन विचान के। नयीन का विद्यान कहे ने विद्यान के। विद्यान कहे ने विद्यान के। प्रवास कार्य के हम विद्यान के। प्रवास कार्य के हम विद्यान के। कि व्याप्त कार्य के हम विद्यान के। कि व्याप्त कार्य कि विद्यान के वीम के। अंकुरित किया, यह वार्य के हम विद्यान के वीम के। अंकुरित किया, यह वार्य के हम विद्यान के वीम का अंकुरित किया, यह वार्य के हम विद्यान के वार्य के वीम के। विद्यान के वार्य के विद्यान के विद्यान के वार्य के विद्यान के वार्य के वार

एक दिल दे। बहर के समय ये किसी काम से हूबर स्थान का नो में बहुत पक कर विद्याम करने के लिये एक ख़त के नी में बहुत पक कर विद्याम करने के लिये एक ख़त के नी में बहुत पक कर विद्याम करने के लिये एक ख़त के नी में बहुत है थी, और उपशी २ ह्या चल रही थी, इससे महामित में हो की बहुतही आनन्द मिला। चर्ची समय एकाएक चमनी दृष्टि प्रकृति के एक सामान्द दृष्य के जार पृष्टी किससे ये चहुतही चिकत हुए और ममहो मन बहुन मुख के बिवार करने लगे। चन्हों ने देशा कि प्रकृति के किस सुन्द किया कि आधीन हो कर ख़सुल अतिशय सुन्दर की र उपशी लाया के साथ में या सुर्थी की करण इसके प्रमा के बीच रही है। इससे लाया के साथ में या रही हैं। इससे लाया एका मों से बीच रही हैं। इससे लाया के साथ में यह रही हैं। इससे लाया की सामानान दिसलाई रें रहा है। यह देखते ही सुद्धि सामर पोर्ट्स का बिधानिक इर्डं

चाग चढा, और वे जहां जाते थे वहां न जाकर चट घर सीट

च मुर्गा कार्न देश्य एक छेद उन्हें ने कर दिया, तथा पाके षाहर से देवे में देवर गृश्हीयश खाल कर गय दिया, आहर दा वे भीतर हमी हैंदू है गामते एक मध्द कपड़ा लटका दिया, क्षार किर ये देशने लगे कि दीपविशासा छेद में मे है।कर चर से टैंगे हुए क्याई के ऊपर किम रूप में पड रही है। अनुसबी पार्टी ने अपने इम कित्रहरू का जी कुछ कछ देगा इसमें ये धानन्द मे महमह होगत्। उन्हें। ने देला कि दीपांगता ठीक विषरीत भाव मेही कपड़े के ऊपर गिरती है। यह देख कर ये भानन्द मे पुलकित है।कर आपही आप बाल उठे कि "इमलाग प्रकृति के बहुतेरे गुप्त धनों का आविष्कार कर मकते हैं।" इस के अतिरिक्त उन्हें। ने इम अनुसब में नशी अनुसान किया था कि इभी आविष्कार के पप में सविष्य न में विशेष उसति होगी। किर ये धीरे २ इमी उपाय में बाहर के मभी पदार्थों की वित्र की भांति पर के भीतरवाले बस्त्र पर विगाने लगे। किलु जय इनमे बदायी का आधानुहत्य स्पष्ट प्रतिशिम्य बखा पर न पहुंद नका, ते। उन्हें नि इन छैद में एक द्विभुजाकार फांच (Convex glace) लगा दिया। ऐना करने से बाहर के सभी पदार्थीं का प्रतिधिम्य उत्तनता ने पर के भीतर वाले वस्त्र पर पहने लगा। तब महामति पेर्टा ने अपने समकालीन प्रायः समस्त शिल्पकारें। के। अपने इम अट्सुत आविष्कार की दि-साया और इमपर बहु २ शिल्पकार भी उनके मतानुषायी है। कर सम्भेरे पर (Dark chamber or camera obscura) के भीतर वाले मफेट कपहे के जपर छावा चित्र गिरा कर उसका भंकन करने खरे थे। यह छाया चित्र प्रविष्यत में आपही आप

क्षा है। हिन्दू के निर्देश के सब द्वार बन्द कर केवल एक द्वार में

मुद्रित होने उनेगा, इन यान के कहने और अपने सागरि चित्र-शिन्यकारों के समक्षाने में महा अनुसबी पीटा हिई सुगात्र भी विपलित या हताता सही हुए से ।

स्पात्र भी यिपछित या इसारा नहीं हुए ^{चे}। दीक उमी समय में ही क्षांत्र के एक रामायनिक पश्चित्र रे आलाफ-पित्रण के मूछीभूत और एक ट्रव्य का आविष्कार ^{कारे} पैर्टा के आविष्कत पथ का और भी <u>स</u>मम कर दिया है। ^{स्}

नवीन आविष्ठत परार्थ, आलोक-विश्वण का जीवन स्वर्ग यसतारीय रीच्य (Nitrate of Silver) है। यह कि श्व दार पदार्थ है और तीन भाग विशुद्ध रीच्य और है आगी यसतार द्रायक तथा धुभाग जल से बनता है। यदापि यह हवं

धा स्वेत पदायें है, किन्तु इव पर मूर्य की किरती पड़ते ही हैं धीरे २ काला कर देती हैं। इसी समय से अमेक व्यक्ति तक विषय की अमेक प्रका से आलेक व्यक्ति तक विषय की अमेक प्रका

विधेय आवश्यकोव तत्य के आविष्कार करने में समयं न हुआ सम् १५२० ई० में स्वीनर्लेंग्ड के विख्यात रामायनिक चार्लम् ^{ते,} जिन्हें ने कि उद्भनक वाष्य की सहायता से श्रेलून पर स्वी के उपाय का आविष्कार किया था, महात्मा ये।टां के अनुकार

गृष्ठ के भीतर रीप्प के अरक तत्य का लेग कर आलाक कि धनाने के लिये पहिले पहिल यत किया, और प्राकृतिक वि^{कृति} सम्बन्धी वक्ता देने के समय असंस्य द्यांकों का अपनी ^{रह} अद्भुत परीक्षा का दिख्ला कर चकित किया। उन्हेंनि वर्ग उन्न की चैकी पर बिठला कर एक ओर से उसके मुख के

्सूर्य की किरवों की ज्याति पहुंबाई। बस, आलाक के साधी। राष्ट्रीय के किरवों की ज्याति पहुंबाई। बस, आलाक के साधी। कर उसे उत्था के स्थान में लगा दिया। यस, बीडी ही देर में चारेंा कीर के आलेकि से प्रकाशित स्वान काला हागया कीर छाया का स्वल इवेत रहा और तब काले स्वान के भीतर एक प्रवेत-रेखानय चित्र दिखछाई देने छगा। यह देखते ही सय के सब मारे आकृत के विव्हल है। गए। वाईज उह नामक प्र-भिद्ध अंगरेज वैज्ञानिक ने भी ठीक इमी काल में रे प्य अर्क की इसी प्रकार ने परीक्षा की थी। और मुप्रमिद्ध अंगरेज़ रामा-यनिक मर हाम् कारिडे ने भी बाइज्उह की परीक्षा के विषय में विशेष सहायता की थी। किन्तु वर्तनाम नमय के फ़ें।दे। चिन्न की भांति उक्त आलेक चित्र उक्त स्थान के बाहर नहीं दिख-लाई पहता चा क्येंकि बाहर आतेही उसका खेत भाग भीरे २ काछे रङ्ग का है। जाता था। े. रेल यन्त्र के आविष्कारक विज्ञानवित् परिवृत् जैमून वाट भी इस विषय के अनेक तत्वों के आविष्कार काने में उद्योगी हुए। किन्त कीई व्यक्ति भी उन वित्र की स्थायी (Fixed) करने में समर्थ म हुआ। वर्तनान शताब्दी के प्रारम्भ में पेरिस मगरी के अद्वितीय चित्रकार हगर साहब ने इस विषय की विशेष उन्नति की थी। वे सन् १७८५ ई० में कारमिलिम मामक चाम में मन्मे ये और बास्यावस्या में अनेक दुर्घटमाओं के उप-स्थित होने के कारण दन्हों ने किभी विद्या में भी शिक्षा ल

हुई। तब विक्रवर चार्छस् ने एक कागज़ में रीप्य अर्क की लगा

पाईं। किन्तु जब वे कान काज करने देश्य हुए, ते। उन्हें उनके पिता ने किसी काम के शीखने के खिये कहा। तब दुन्हें नियता को सम्मति पाकर हवं के साथ विश्वकारी विद्या के सीसने में मन खगाया। उस समय पेरिस नगरी की प्रसिद्ध नाट्यग्राक्ष किर ष्टगर साष्ट्रध नै स्यीष्मु के वास पंत्र छिखा। किर कुछ दिने। हे अनन्तर दे।नें। मिले और साथ परीक्षा करके रुतकार्य हुए। तम् १८९४ ई० से छेकर १८३३ ई० तक न्याप्स् ने अनेक प्रकार की त्ररीला करके हेलेग्याको (Heliography) मामक अपनी वित्र-ब्लाली का प्रचार किया। और फिर सन् १८८२ ईश् से बह दगर हाह्य के साथ निलकर इस विषय का व्यवसाय काने लगे। इयोग्स के महने पर हगर साहब ने सन् १८३८ हैं। में अपनी अनेक गवेपणा के फलस्यक्त्य हेगराटाइय चित्र (Daguerrotype) का प्रचार किया। इस सेंट की रीप्य अरक की सहा-वहा से बना और क्यानरा के भीतर तसे रशकर वारे की रासा-पनिक प्ररुपा से इसपर बित्र खींचा जाता था। सन् १८३८ ई० से डेकर १८५३ ई० तक यह प्रणाखी बड़े आदर के साथ प्रवस्तित वी, पर अब उन्ने केरई नहीं पचन्द करता । विश्वान विशारद हगर साहब ने प्रयम अपने चित्र के। खबण के जल वा पाटास हे। नाइड की सहायता से स्थायी किया था; फिर उन्हें। ने हाइ-रोसल्फाइड चेडाा इन कार्य में व्यवहत कर विशेष सफलता प्राप्त की। फिर सरजन हरसेछी साहब ने सन् १८३८ ई० में पहिले बहुल हादपासरकादद आफ सादा की परीक्षा करनी आ-(म्भाकी।

्वसी समय में टेलवाट् नामक इंगलेवड के एक माननीय ने काग़ज़ के ऊपर चित्र ठापने की प्रधा का आविष्कार । यह चित्र ग्यालिक एचिड् और नाइट्रेट् आफ खिलवर । अंकित होता था। सन् १८४७ ई० से लेकर १८५५ ई० यह प्रधा विशेष आदर के साथ प्रचलित थी। इस प्रकार अ।(म्स की और चन् १-११ ईंश्से लेकर चन् १८-२ ईंश्तक इसका सड़ा भार्र पा। आज कल कलकत्ते यम्यई आदि नगरीं में गली गली दे(दे। पार चार आने में जा चित्र उत्तरते हैं ये कलीहिन

मन् १८५२ दें में स्काट् आर्थर ने कले। डियन की परीक्षा

प्रया के ही हैं। तदमनार मेजर रखेल माहब ने सन् १०६२ ई० में टेनिन की

किया ।

सहायक्ता थे, मन् १८६३ है० में सेनियर याईन माहय ने गयू और मैलिक एमिड की सहायना ने, और चन् १८३३ है० में कहान ऐस् स्टाह्य में एल्ड्यूनन या जंडे की चलेड़ी की सहस्यता से कलें। डियन के शुरु होट प्रेट या बिज उतारने की रीति का आखिरकार

साहय ने जिलेटीन की महायता ने मेंट यनाने की प्रपा का प्रमार किया कीर धीरे धीरे नन प्रमा के वार्येस, केनेट, वेनेट आदि बिद्वानों ने परीक्षा करके उत्कवंता की पहुंचाया। कीर सन् १८३८ ई० में कछाडियन प्रमा के बद्दे इन प्रपा का व्यवहार होने लगा, क्यों कि पहिंछी प्रया ने यह प्रपा का तिश्य उत्कृष्ट

धन् १८३१ ई. में हाकुर सार एल मेहदस (R. L. Maddox)

है। यसँमान सभय के लेग इनी प्रया की विशेष आदर पूर्वक हपयहार में छा रहे हैं। इन ऐतिहासिक विवरकों ने पाठकों ने समभ छिया है।गा कि सब से प्रयम यह आछाकवित्रण कार्ये किस रीति से सम्बन्ध

किया जाता था। किन्तु आज कल के विश्व उतारने में जितना समय लगता है, समकी अपेक्षा पूर्व काल में कितने समय की आयरवक्ता होती थी, जब इसी बात का लिएना इस प्रवस्थ

में शेष रह गया है।

(१०) किर ष्टगर साइव ने ≃योध्सुके पास पत्र खिसा। किर कुछ दिने।

के अनत्तर देगिंग मिले और साथ परीक्षा करके रुतकार्य हुए । सन् १८९४ ई० से लेकर १८३३ ई० तक न्याप्स् ने अनेक प्रकार की परीक्षा करके हेलेायाकी (Heliography) नामक अपनी चित्र-

प्रणाखी का प्रवार किया। और किर सन् १८८२ ई० में वह हगर साहय के साथ निलकर इस विषय का व्यवसाय काने लगे। स्पाप्त के मरने पर हगर साहय ने सन् १८३८ ई० में जपनी अनेक गयेपणा के फलस्वस्य हेगरे।टाइप चित्र (Daguetrotype) का प्रचार किया। इस ग्रेट को रैप्प्य अरक की सहा-यसा से बना और क्यामरा के झीतर उसे रखकर पारे की रासा-यानक प्रक्रा से इसपर चित्र खींचा जाता था। सन् १८३८ ई० से छेकर १८५३ ई० तक यह प्रणाली यहे आद्र के साथ प्रचलित थी, पर लख उने कोई नहीं पशन्द करता। विज्ञान विशाद हगर पाह्य ने प्रयुन अपने चित्र की लवण के सल वा पीटास ग्रेमाइड की सहायता से स्वायी किया था; किर उन्होंने हाई-

द्वासाइड का सहाधता स स्थाया क्या या; एकर उन्हान हाइ-पीसरूपाइड छोडा इम कार्य में व्यवहत कर विशेष सफलता प्राप्त की। फिर सरमन हरसेकी साहब ने सन् १८३९ हैं? में पहिले पहल हाइपीसरूपाइड आक साह को परीक्षा करनी आ-दम्म की। इसी समय में टेलवाट् नामक इंगलेयड के एक मामनीय

बस्भ की।

इसी समय में टेलबाट् नामक इंग्लेयह के एक मामनीय
व्यक्ति ने काग़ज़ के जवर चित्र लायने की प्रधा का आविकार
किया। यह चित्र ग्यालिक एचिह् और नाइट्रेट् आक सिलबर
के द्वारा अंकित होता था। सन् १८५० ई० से लेकर १८५५ ई०
पर्यन्त यह प्रधा विशेष आदर के माय प्रचलित थी। इस प्रकार

के बित्र का नाम केलीटाइप (Calo Tipe) है।

मन् १२५२ दें? में स्काट् आर्थर ने कछे। डियन की परीक्षा आरम्भ की और मन् १२५१ दें? से लेकर सन् १२२२ दें? तक इनका सड़ा आदर पा। आज्ञ कल कलकत्ते सम्यद्दे आदि नगरी में गली

गली दे। दे। चार चार आने में जा चित्र उतरते हैं वे कले।हिन प्रया केही हैं।

महायता से, सन् १-६३ देश्में मेनियर गार्डन माहय ने गम् और गेलिक एनिड की सहायना में, और सन् १-३३ देश्में कहान ऐस् साहब ने एल्उयूनन या अंडे की मकेरी की महायता से कठेा दियन के गुण्क सेट पर बिन्न जतारने की रीति का आविष्कार किया।

सदमन्तर मेजर रसेल माहब ने सन् १८३२ ई० में टेमिन की

एन् १८२१ है, में हाकृर आर एल मेहक्त (R. L. Maddox) साहब ने जिलेटीन् की महायता से झेट बनाने की प्रणा का प्रवार किया और पीरे पीरे उन प्रणा का बार्नेस, केनेट्, बेनेट आदि विद्वानों ने परीक्षा करके उत्कवंता की पहुंचाया। और सन् १८२९ हैं० में कले विचन प्रणा के सन्ते हम प्रणा का व्यवहार क्षाने लगा. क्यों कि पहिली प्रणा से यह प्रणा अतिशय सम्बन्ध

चन् १२३२ ई० में कछे। हिषन प्रया के बद्ती इन प्रया का व्यवहार होने लगा, क्यों कि पहिली प्रया चे यह प्रया कतिशय वरक्ट है। धर्मनान चनय के लेग इसी प्रया की विशेष आदर पूर्वक उपवहार में ला रहे हैं। इन ऐतिहासिक विवरकों ने साठकों ने समफ लिया होगा

कि मय से प्रथम यह आखें कियत्रण कार्य किया वित्त से सम्पन्न किया जाता था। किन्तु आज कल के बित्र उतारने में जितमा समय लगता है, उसकी अपेसा पूर्व काल में कितने समय की जावयफता होती थी, अब दभी बात का लिसना इस प्रथम् में श्रेय रह गया है।

सन् १८२९ ई० में हेले।चाफी प्रधा के वित्र उतारने में प्राय: खः चंटेकी आवश्यकता थी । किर सन् १८३८ ई० में हेगरे। टाइप

के द्वारा विश्व उतारने में तीस मिनट लगता था। अनला मन १८४१ ईं० में केलेस्टाइप में तीन मिनट जगते। घेरंही समृ १८५१

हैं। में कले। हियन होट में दस चेकेवह लगता। एवं सन् १८६४ हैं। में कलेरहियन हाइसेट में पन्द्रह चेकेवड और चन् १८०८ दें। में

वर्तमान हाइहोट में एक सेकेरड में चित्र अंकित है।ता है। आज फल किसी किसी चित्र के उतारने में 🚉 अपीत एक रेकेंपड के पांच दी। भाग में से एक भाग समय लगता है, और इसकी पूर्ण परीक्षा के फल से सम्मति कीबित व्यक्ति के देहनध्यस्य

अस्थिपञ्चर के भी चित्र उतारने की प्रया आविष्कृत हुई है। प्रिय पाठक महाशय। अब एक बार थाहा विचार कर

देखिए कि विज्ञान की सहायता से इस शिल्प ने कितने समय में कहां तक उन्नति माम की है।

आवश्यक पदार्थ।

फ़ाटोग्राफ़ी के यन्त ।

~~~

कितियाकी भीगने के ममय एक पन्छ की आध्ययकता पड़नी है। यह पन्छ खेला और बड़ा कई मकार का हाता है। इसके सुरुष भेद ये हैं—

कार्डीयिजिट-( ४ द्व तम्बा×३ द्व वीहा)

क्याधिनेट-( ६ै़ रञ्ज छम्या×४ै़ रञ्ज चाहा )

फुल माइज (र्) इञ्च लम्या×६ | इञ्च चित्रा) इनके व्यतिरिक्त और भी कई प्रकार के यनत होते हैं।

जा निाग प्रपन प्रपन कोटोचाको चीखते हैं। उन्हें उचित है कि कार्हीविजिट परिमाण का यस्त्र रारीहें, परन्तु जिनकी पह इच्छा है। कि इस विद्या की मीख कर व्यवनाय करें उन्हें उचित है कि क्याबिनेट या कुछ साइज का यस्त्र स्टारीहें। यस्त्र की वास्त्र सन्दरता से मेहित है। उसे ख़रीद लेना उचित नहीं है इमर्से

यिना परामर्श के कार्य करने ने हानि की सम्भायना है। क़िटियाक़ी का कार्यप्रारम्भ करतेही निर्मालस्ति यस्तुओं की भायप्रकता पहुती है। इनके विना काम नहीं चल सकता—

एक क्यमरा (Camera) ,, छेन्म (Lense)

" छन्म (Lense) " दिवाह स्टांह (Tripod stand) या तिवार्ध । एक फ़ोकम करने का कपड़ा (Focussing cloth) सीन चैपकानी रिकाबी (Three flat dishes) एक ड्राम नापने का एक ग्लास (One dram measuring glass)

্, খাং আবঁধ " " (One four-ounce " ")

ঢ়ক বুলাৰ ছাই ইত " " (One dozen dry plates)

ঢ়ক ভাভ (দ্বা) ভাভটৰ (A ruby Lamp)

লাবন কা কাহা (Chemical balance)

বাল্লাবিক ঘুৰাম (Chemicals)

एयमरा-न्यह छकड़ी के एक चिकोने छेटि यक्त के प्रमान हाता है। इसका भीतरी भाग प्रय काला रहता है। आगे और पीछ की चीखूटी छकड़ी के। छोड़ कर बीच में एक प्रकार की भाषी सी बनी रहती है जिससे क्यमरा छम्बा भी है। सकता है और काम पड़ने पर सिकुड़ भी सकता है। इस चित्र में (क) देखे।



कासरा

होता है उनी का लेन्स कहते हैं। ("य" देखे।) इसके भीतर कई एक भिन्न र प्रकार के शोशों के टुकड़े छगे रहते हैं। इस्हों भिन्न भाकार के शोशों से ही तस्त्रीर उतर सकती है। इसके द्वारर सम्मुखस्य परार्थ का प्रतिकृष कागरे के अन्त में [ अर्पात (ग) स्थान पर ] जहां एक पिसा हुआ शीशा लगा रहता हैं, पड़ता है। यह प्रतिकृष सम्मुखस्य परार्थ से छोटा और सरटा होता है।

लेनम-क्यमरा की अगली जार जा कुछ निकलासा प्रात

तिपाई - यह एक प्रकार की तिपाई होती है जिस पर क्यानरारतकर में व मे कम दिया जाता है।

फांकस करने का कपड़ा—पह काछी नव़नल का बना होता है। इमकी छम्बाई अहाई हाप के छमभग और विशाई दें। हाप होती है। जिस स्वान पर पिने हुए ग्लाम पर स्थित पराप का प्रतिक्रप पहता है वहीं यह कपड़ा हाल दिया जाना है, और तब चारों ओर से बांदना रेक्क कर उस शीधे पर केंक्स डीक किया जाता है, अपांत यह देखा जाता है कि तस्वीर स्पष्ट है वा नहीं, यदि नहीं है तो स्थामरे की भाषी केंग पटा यदा कर यह डीक कर छिया जाता है।

हिरा पा रिकाची-यह भीन, गटावाचां वा कांव की होती है। यह बड़े कान की है। इसमें वह शीशा जिस पर तस्तीर सोंबी आती है पाया जाता है।

नापने का क्लास्न-केटो के छिये आवश्यक रामायिनक द्वय पदार्थों के नापने के छिये चिक्ति क्लाम ।

टाल टाल्ट्रेन-एक टीन की छाल्ट्रेन जिनके तीन ओर छाल रङ्ग का शीशा छगा रहता है और बीचे ओर काला रेंगा हुआ टीन अथवा तीन ओर टीन और एक ओर लाल शीशा ड्राई हिट-भणांत कें।टेरा उतारने का शीशा। एक वापारण शीशे के मज़ेद हुन्हें पर कई रामायनिक पदार्थी के छगाने पे यह शीशा इम येश्य हेर जाता है कि उम पर फ़ेटिर उतर वके। रामायनिक पदार्थ शीशे के केवल एक ओर छगाए जाते हैं। इस मकार का शीशा बना बनाया विलायत ये आता है शिर ड्राई

लगा गहना है। यह लाल्टिन हेनी हानी चाहिए कि जिनमें से सफ़ेद रोशनी किभी भांति में बाहर न निकल मके।

सेंट कहलाता है। यहां पर यह कह देना चित्रत है कि फ़ीटा देर प्रकार ने चतरती है, एक प्राचीन शीत और दूसरी नवीन शीत है। प्राचीन सेंकि के फोटा जनाकों में समय समय समया के सार

प्राचीन रीति से फ़ीटा उतारने में बहुत बमय छगता है कीर यह किञ्चित कप्तसाध्य भी है। परन्तु नवीन प्रणाली के अनुसार बहुत थीड़ा समय लगता है कीर कार्य बहुत थीड़े कार्ल में हैं।

जाता है। प्राचीन रोति के अनुनार जिन शीशों पर ज़ेही छी जाती है दन्हें वेट प्लेट्स (Wet plates) कहते हैं और नदीन रीति वाले शीशे के। ड्राई प्लेट्स (Dry plates) कहते हैं। काँटा-राचायनिक वस्तुओं के तिलने के लिये एक खेटे

कांटेकी आवश्यकता रहती है। यह प्रत्येक के।टे.ग्राफी की वस्तुओं के बेवने वालों के यहां मिलता है। →≅अः्रि≅∺≁

रासायनिक पदार्थ । ा िक व्यतिरिक्त कीर किनर प्रयोजनीय

. ाि, के व्यतिरिक्त और किनर प्रयोजनीय ाि आवश्यकता पड़ती है उनका भी जान-। वे वस्तुएँ ये हैं:— पाहरेगीलिक एविड (Pyrogallic Acid)
साहकर अमेरिनया (Liquire Amonia)
सल्पाहर सेव्हा (Soda Sulphite)
कारवेगित सेव्हा (Soda Carbonet)
स्नेगावड सेव्हा (Soda Carbonet)
सामाइड सेटाशियम (Potash Bromide)
माइड्रिक एविड (Citric Acid)
हाइयो सलकाहर आक सेव्हा (Soda Hypo)
एलम (Alum) किटकरी।
मरवपुरी स्नोरायुड (Mercury Cloride)

भरवयरा क्षाराष्ट्रह (Mercury Clottee)

पाइरोगेलिक-एसिड-पह कुनाइन की नाई हरका और ६केद पदार्थ है। वानी में वहजहीं में युख जाता है। हवा और रीग्रामी में रतने वे इकतारह यहुत ग्रीग्र काला है। जाता है।

अमेनिया - यह पदार्थ अमेनिया व्यास से उत्यक्ष होता है। इसकी गन्ध बड़ी सोझ और रङ्ग पानी सा दोता है। इसे खुटा छोड़ देने से पह शीघ्रही उड़ जाता है।

स्तापाइट सेंडा-पह श्वेत रहू का निश्री के दाने की माई ख़ब्द पदार्थ है, पानी में श्री प्रही पुछ जाता है। इसे अशी भांति से शीशी में बन्द न रखने ने कुछ काल में इस पर एक प्रकार की उसी जान जाती है, जिससे बह पुनः सेटिपाकी के काम का नहीं रह जाता।

कारवोनेट सोटा-यह ठीक सल्काइट शेष्टा की माई' होता है।

पाटाशियम ब्रीमाइट-यह सल्फाइट की नाई रवेत वर्ण का हाता है पर स्वध्य नहीं हाता। साइटिक एसिड-दानेदार प्रयंत रह का पदामें है, कर

में भीच पुल जाता है। हाइपी सलफ़ाइट आफ़ सोटा-यह निश्री की नाई

हाइपा सलकाइट आकृ साटा न्यह एका का ना दानेदार परार्थ हाता है, जल में शोघही पुल जाता है। एलप्र(माधारण फिटकरी)—प्रत्येक विनाए की दुष्टान पर

निल सकती है यह दबढ़े जल में शीघ नहीं घुलती, पर गरम पानी में चुर करके हालमें से शीघड़ी घुल जाती है।

भरवयूरा-इसके। साधारणतः रसकपूर कहते हैं। पह प्रवेत वर्ण का दानेदार यदार्थ है। इसका व्यवहार वही साव-

यवन व्रण का दानदार यदाच है। इसका व्यवहार यहा शवः भागी से होना चाहिए क्योंकि यह विय है।

नेगेटिय यारनिश-पह छकड़ी पर पाछिश काने की

वारिनश नहीं है। इसका पूरा नाम बुद्ध सेट निगेटिव बार्निश है जीर जी छोग ज़ीटीबाकी की चीज़ें बेबते हैं वनके यहाँ मिछ सकती है।

एन सब यस्तुओं के। शीशियों में रखकर उनयर नान िख कर छगा देना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का गड़बड़ न है।।

### अँधेरी कोठरी ।

अग्र एक आवश्यक वात का कहना जीर दाकी रह गर्मा है यह अन्धेरी केटरी है। विमा इसके फोटेश्याकी का काम चलही नहीं सकता। दृव्यादि के परिवर्शन वा निष्मण का काम इसी में होता है। इसका कारण यह है कि फोटेग्याफी का काम समेद रोशनी में नहीं होसकता, इस कारण एक ऐसी काठरी

चक्द राजना में नहीं हासकता, इस कारण एक ऐसी काँडा। का होना यड़ा आवश्यक है जिममें खब्दास्ता के साथ कार्य हैं। यके। इस कांत्ररी के उत्तर ओर अथया जिस और सुबीता है। एउ छे इक्त के उनमें एक छाल गीशा जी महञ्च लम्या भीर ६ रहा चैत्हा हेर लगा देना चाहिए। जिनने द्वार इंग कीठरी में हैं। ये गथ इम प्रकार मे बन्द है।ने पाहिएं कि जिपमें कहीं मे कुरा मा भी चांदनान आमके। यदि कहीं में भी चांदना आता है। ती उने पत्रपुर्वेक बन्द करदेना चाहिए। यदि यह कीठरी ऐमी है। कि रमर्मे छैद करके खाल शीजा न लग मके तेर सबी लैन्य में काम नेना चाहिए। फ़ोटीबाफ़ी के अर्की में तीच्र गत्थ निकलती है जिनमें केढिये की बायु के विगड़जाने का भय है, इमलिये यह भायत्रक है कि इमकेदिरी में बेही प्रस्तुएं रक्ष्णी कांप जिनकी आवश्यकता है। की उसी की गन्न पक्षी है। मी चाहिए जिनमें भूल वा कीचड़ न रहे। जिन स्वान घर साक्ष शीशा लगा है। वा नहां लालटैन रक्ली है।, उनी के बगल में एक ओर एक देवुन रखना चाहिए जिन पर आवश्यक वस्तएं रक्ली रहें। इसरी आर एक जलप न रखना चाहिए जिनमें जल भार है। कैर नीचे एक टोंटी लगी है। यदि ऐना न है। सके ता के। इ ऐता पात्र रखना चाहिए जिमसे पानी लिया आ सके। फोटें: प्राफ़ी का जित श काम है सब हाथ से होना चाहिए, . धनी छिपे यह आवश्यक है कि यह स्वच्छ रहे। अतएय यह चित है कि अंवेते केाठरी में एक बही साबुत की और एक अंगै छ। रहे। प्रब के दें कार्य न हा तब इस की उरी के मब हारी की दील देना चाडिए। कभी कभी की यते की आग से इसे गर्भ करना चाहिए जिनमें घर ठरहा न रहे, क्येंकि मील मे केटो-पाफी की मध वस्तुएं नष्ट है। जानी हैं। इम अंधेरी केटरी की अंगरेज़ी में (Dark Room) कहते हैं।

### कार्यारम्भ ।

यन्त्र, गृहादि जितनी आवश्यक वस्तएं हैं, सबके संग्रहीत हो जाने पर कार्य आरम्म करना होता है । साधारणतः क्षेगेां की इच्छा पहिले पहल एक मनुष्य की प्रतिकृति उतारने की

होती है, परन्तु मनुष्य की तमबीर उतारना कुठ सहज काम महीं है। इसलिये यह तथित है कि पहिले पत्या की मूर्ति वा

अन्य ऐसीही किसी वस्तु की फ़ीटे। लेनी चाहिए, क्येंकि पहिले पहल जा तसवीर उतरेंगी उनके नष्ट है।ने वा बिगड़ जाने की विशेष सम्प्रावना है। अतएव यदि किसी स्थिर पदार्थकी फ़ोटे। छी जायगी ता देाय बा बुटि का शीघ्रही पता छ ग

सकेगा। प्रति बार फ़ोटा उतार कर यह देखना चाहिए कि वह ठीक हुई था नहीं। यदि नहीं हुई तेर इसका क्या कारण है

भीर कित उपाय से वह ठीक है। सकैगो। पहिले पहल मनुष्य की क़ोटे। लेने में अनेक आपत्तियो भा उपस्थित होती हैं,जैसे यदि तुम किसी अपने मिन्न या वन्धु

की तसबीर उतारने छगागे, ता वे हुँसी दिख्यी करने लगेंगे, जिस्से पहिले ता फ़ोदी का उतारना कठिन हा जायगा, और यदि फ़ोटें। उत्तरी भी ते। हिखजाने से उसमें धुंपलावन देख

पहेगा, जिस्से बहुत सम्भव है कि तुम इताश या क्राम्त है। भाओा। इससे स्थिर पदार्थों के वित्र लोने में अभ्यास है। जाने

पर मनुष्य की कोदे। छेनी विश्वत है। कोटे। वतारते समय दम हार , प्यान रसना होगा कि चांदना अच्छा है वा नहीं, 🖚 अच्छे चांद्ने में हो फ़ोटा अच्छी उत्तर मकती है।

र्वे हैं। वे इस कार्य के लिये एक शीशे का घर धनया

est है। इस में ते हैं। चर केंग्र सहिती में कोंग्र मिंग्री इसे में, तेल यह इस महान में बना हिता है कि नहीं सिगमा जारता चारिए यहाँ उत्तरहीं वहुं हाम का मगण है। बारी में क्यान तेले केल्यों का हालाम में कहा चीरता सारी सीति। इसेटना हैंग्र चेल्टे इसर मक्सी है।

कित करण की केटिए हैं भी कि उदि एक ऐसे काल में रास्ता काहित कि उपने एक भीत ती कुण चांडता पड़े भीत कुमी भीत एन्टा रहे । इसने हैं, देंग में भी बालें हैं। भीत कालावन रहेगा कितमें यह कि बहुत ही क्यान है। तात कालावन केटा प्राचन के बहुतिनी में Joshi और Short कहते हैं। यहि एत्या महरी पहली है। ता कन और एक बारेड कवहा होग देना

चाहिए। इपने छाया का गहरायन क्षम है। जायना ।

तित यहन् वी फोटी हिनी है। उनके वी है हम चुंचने दा कि हिन पाँच रहू का कपटा इस यहन् की दे प्यीट के असार पर एंग देता पांडिए। इसने स्व यहन् की व्यक्तिका की जामने क्यों हिंगी की विकास करने हम विकास हम कि स्व यहने हैं। कि कि हम पांडिए के कि स्व का कि हम पांडिए के कि सामना । इस कर है के Broke could कहा है। जिसी इस्टा ही उस असार के दिस की इस वर सिंप्या सरके हैं, जिसने सोत आंति के हुउय फीटा के साथ उतर मकरी हैं। विश्व का वर पांडिए कमरे, सुब्द यम या पांचित अपया सर्वे सी के पांडिए कमरे, सुब्द यम यह पांडिए कमरे ही हैं जिसने फीटा में ऐसे ही कि स्व कार्य हों। यह ही कि स्व ही हैं कि सुब्द होता है कि स्व हित हम पांडिए कार्य हों। यह ही कि स्व हित हम सिंप मारे में सुभी हो जान पहला है कि स्व हित हम सिंप मारे में, अपया मही सीर पर हित हैं।

जय जिम व्यक्ति की फ़ोटी होनी है। उसे ऐसे स्थान पर वैदना पाहिए जिसमें उसके सीम चतुर्थांस पर चाँदना और रेखाएं खीची रहनी हैं। तुन्हें जिस आकार की फ़ीटे। लेबी है। उनी आकार की रेखा के अन्दर छाया आनी चाहिए। छाया

( २२ ) एक अंश पर अँघेरा है।। यह कर लोने पर लेन्स के ग्लाम की

की यदि बड़ा करना है। ती क्यामरे की आगे बढाओ और यदि छै।टा करना है। ता पीछे इटाओ, कींकि तुन्हारा ह्या-भरा त्रम घस्तु से जिसकी फ़ोटें। उतारनी है, जिनना निकट रहेगा उतनीही बड़ी तमबीर हागी और उसने जिनना हूर है।गा उतनीही वह छ।टी होगी। फ़्रीकस करने के कपड़े से क्यानरे का पीछे की ओर से आधा

दक दे। और तब उसी कपड़े के नीचे मुंह करके देखा कि घिने शीशे पर चित्र साफ दिखाई देता है वा नहीं। किसी यन्त्र के लेन्स की और किशी में क्यानरे की भावी की आगे पीछे हटाने का स्कूलगा रहता है। इसके द्वारा तुन लेन्स बा प्रापी का कामे पीछे हटाओा और यह देखते रहा कि तस्त्रीर क्रम साफ भाती है। क्षत्र यह देख छै। कि अय इसने माफ़ तस्वीर न है। मकेगी ते। यहीं पर स्कुकत दी। इस कार्य की फीकन करना कहते हैं। फ़ीकन कर छेने पर द्वार्क क्रम (अँघेरे घर) में जाकर

्र अन्तर प्रेट रखेश। पहिले कहा जा युहा है कि कई रागायनिक दुःगों के। शोशे के टुकड़े पर खगाने से दूर्व होट

। है। इसी पर चित्र तनरता है और चांदमा लगने सेही

गाय वर्ष तह कागज़ों में खपेट कर आता है। जेंपेरी के।दरी
में जाकर सधी खाखटैन जलातों और उमीकी रे।धामी में फ्रेंट
निकालकर रखाइड में रस लें। ग्रेंट पर प्यानपूर्व के देवने में
यह प्रगट होगा कि एक ओर ती उनके कुछ अधिक वनक है
और हमरी ओर का। जिम्र ओर कन देख पड़े उसी ओर रागायनिक हम्बों के। कमा हुआ मानना चाहिए। इसे अहरेगी
में Film side कहते हैं। रखाइड के अन्दर केट दस प्रकार
रक्खें कि उनका film side बाहर की ओर हो, अर्थात् क्रेंट
का एम मांति से रखीं कि जिनमें रखाइड की ब्यानरे में जगने
पर क्रेंट का यह भाग लेन्ड के सामने पड़े जिम्न दर रामायनिक

द्रव्य लगा है।।

ह्म छपेट ले।। अध क्यामरे के पीछे की ओर जी पिता हुआ धीधा छगा है। उन्ने उठा छी और उन्न जगह स्टाइह के। बैदा दें, और फिर छेन्छ का मुंह एक प्रकार की काली दोपों से जी क्यामरा येणीयां के यहां निकली है और किन्ने क्याप (Cap) कहते हैं, उक दी। इतना करलेने पर स्टाइह के उस और का परदा (जी दरवाज़े की आंति उनमें छगा रहता है) जी छेन्स के सामने हैं, उपर की ओर खींचा। अय यदि तुम छेन्स पर से क्याप हटा छा तो सम्मुख्य पदार्थ की ठीक दीकी ही जाया स्टाइ की सामने हैं, उपर की ओर खींचा। अय यदि तुम छेन्स पर से क्याप हटा छा तो सम्मुख्य पदार्थ की ठीक दीकी ही जाया सेट पर पड़ेगी जीसी कि पिसे हुए शीशे पर पड़नी थी।

होट रखलेने पर स्लाइड की सली भांति यन्द कर एक कपहे

अय फ़्रोकस के कपड़े का छेन्स के जपर से हटादी ओर स्यामरे की दाहिनी ओर सब्दे हो कर उस इके हुए क्याप का ४-५ सेकेयह तक सुखारक्की और तब चौरे चीरे छेन्म का धैमेही

( 28 ) धन्द कर दे।। इसकी एक्सपेरज़ करना कहते हैं। इस समय इस धात का खूब ध्यान रक्खे। कि कहीं किसी शांति से प्रयामरा न

हिलने वाचे । साधारणतः मनुष्य की तसवीर सतारने में सत-मेही ममय की आवश्यकता रहती है जिनना कि पहिले लिख काए हैं, परन्तु स्यायी मूर्त्ति, जड़ पदार्थ और वृक्षादि प्राकृतिक षस्तुओं के वित्र लेने में यदि चूप अच्छी तरह निकली है। ता फेंबल दे ही एक सेकेवड में वित्र उतर आवेगा। ध्वानपूर्धक कान करने से थे। हे ही काल में इस बात का जान प्राप्त है। सकता है कि किस वित्र के लिये कितना सकय देना चाहिए।

सबेरे अथवा तीसरे वहर में साधारण (Ordinary) वा वत्तन (Rapid) स्नेट की वत्तनता के अनुसार कन अथवा देर तक एक्सपे।ज़ करना पड़ता है। अधिक उंग्रेला रहने पर छेन्स 🗟 क्याप के। थाड़ी देर और कम उजेला रहने पर अधिक देर क्षेतं खुठारखना पड़ना है। झेट के एक्नपेरज़ है। जाने पर क्याप

के। बन्द कर रुलाइड के परदे की जी पहिले ऊपर खींचा गया था अपने स्थान पर कर दे।, अर्थात उसे फिर नीचे गिरा देा, **क्षीर तब स्लाइड की कपड़े में खपेट कर अंपेशी** के।ठरी मे ले

जाओा । हार्क हम में बाकर हीट की स्लाइड में से निकाल कर उम अर्देश से घाना हागा कि जिनसे चित्र प्रस्फुटिस हाजाय। चित्र

प्रस्फुटित करने के लिये जिन पदार्थी की आवश्यकता होती है

चनका वर्णन तथा चित्र थे।ने की रीति आगे छिखी जाती है।

( २% )

#### देवलेपर ।

पहिले अँधेरी कीठरी में आकर खेट की टेबुल के उत्पर रखदे। और निम्नु अखित परिमाण के अनुसार द्रुठमें की मिछा कर एक प्रकारका अर्कबनाओः । इस निश्चित अर्फका नाम हेयलेवर ( Developer ) है और इसके द्वारा वित्र शीधे वर

प्रस्फुटित हो जाता है। पाइरागेलिक एसिड

५ चेन साइट्रिक एभिड साहा सल्फ़ाइट े ग्रेन ८ चेन साफ़ पानी

ें आशंच छाइकर अमानिया 8 वंद दानेदार साहा कारवानेट द चेंन म. २ होमाइड चाटाशियम\* ২ বীন

चे।हा चलकाइट साक यानी ... ≤ ਹੋਜ ें आरंच ३ आरंस

२० आउंच पहिले दे। साफ शीशियां लेकर उन पर नम्बर १ और २ लगाओ और जपर लिये हुए नम्बर १ और २ के द्रव्यों की मिछा कर उन उन नम्बर की शीशियों में रख दे। यदि जा-बर्यक है। ते। उन अर्कों का अधिक परिमाण भी ऊपर लिखी

यदि एक्सपेड अधिक कान तक हुआ हो तो यह पदार्थ किद्रित् अधिक मिलाना चाहिये।

<sup>🕇</sup> यदि फिरकिरी सुगमना के साथ पानी ने न पुने, तो शरम पानी में निटा कर भार उसे हण्डा कर हेने पर काम में हा सकते है।



( == )



भंदि सेट का किल्म नरम जान पड़े तो बफ़्रें का पानी काम में छाओ और यदि सेट के मूल जाने पर किल्म उखड़ता हुआ जान पड़े, तो जितना थीप्र होमके उचे ठंढे पानी में पीकर "मियि-खिटेड स्थिरिट" में भरी हुई रिकायी में दो तीन मिनिट तक रख दो और पीछे में खुख लि। ऐना करने में सेट नष्ट न होगा।

अस इम होट का नाम नेमेरिज (Negative) हुआ। हुमहारे चित्र से पह सर्वेषा विषरीति है, जहां पर मज़ेदी भी वहां चित्र में काला देख पहेगा।

हम नेगेटिय से कागूज़ पर वित्र खावने से तुन अपनी सूर्ति ठीक अपनीही सी पाओगे। नेगेटिय बनाने के लिये और सी कई प्रकार के डेवेलवर हैं। इनमें पाइरा डेवलेवर सुलम और अच्छा है। भीचे और भी दें। प्रकार के डेयलेवरीं का वर्णन संसेवतः कर दिया जाता है। कोटा चीचने वाले अपनी इच्छा के अनुनार इनका बताव कर मकते हैं।

Hydroquinone हास्ट्रोद्धीनीन देवलेवर -यह पास्रे देवलेवर से किमी भांति धुरा नहीं यर एक प्रकार से अच्छा है किन्तु समर्मे व्यय अधिक पहला है।

|       | हाइड्रा क्रानान                       | 400 | *** | *** | ३ घंन     |
|-------|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|
| MOS!  | हाइड्राक्कानान<br>चाफ़ पानी           | *** | 444 | *** | १ आधंग    |
| wi    | ( पेटासियम ब्रेश्माइह<br>रे माफ़ पानी | *** | *** | *** | ं १ ग्रेम |
|       |                                       | ••• | *** | *** | १ट्टाम    |
| wien. | सीहा मलकाइट                           | ••• | *** | *** | २४ चेन    |

नंदर्भ सहा सल्फाइट ... ... २४ पेन साफ थानी ... ... १ द्रान नंदर्भ सहा कास्टिक या हाडबुट ... ५ पेन माफ थानी ... .. १ द्रान



काला है। जाता है। इस अवस्था में निम्न लिखित उपाय कें करने से चित्र कुछ अच्छा हो मकता है।

भेनेटिय में जहां पर छा पड़ गया है उसे पना करने के। अपांत जहां से कालिमा अधिक आती है। उसे कम करने के। अंगरेजी में इयटेन्मीफाइँग (Intensifying) कहते हैं। इस कार्य में अनेक प्रकार से चसालें। के कार्य में अनेक प्रकार से चसालें। के कार्य में लाना पड़ता है। मध लोगों के सुधीते के लिये यहां पर एक साधारण रीति का सर्णन कर दिया जाता है।

पहिले जिस नेगेटिय का फिल्म पाछा पह गया है। उते ६, ९, मिनिट तक पानी में मछी जांति थे। छे। । यदि नेगेटिय पर कुछ तिछहत देख पड़े ते। एक रिकाबी में कुछ से। हा पानी में पे। छ कर उन्नमें नेगेटिय के। यहिले पे। बी। बीर तब पुनः पानी में उन्ने थे। बी। इनके पीछ नोचे छिसे अर्ककी सनाओं --

मरकरी आफ़ क्रोराइड ... ... १० ग्रेन पानी... ... ... ... १ आउंस

जिस दिन मैंगेटिव को इपटेन्सीफ़ाई फाना हो उससे एक दिन पहिले इस अर्फ हैं। यना रखना चाहिये ब्लॉफि मफ़री की पानी में पुछते कुछ अधिक समय खगता है। इसिखये अर्फ की बिना एक दिन पहिले यनाए उससे अच्छा काम नहीं हो मफ़ता। इसे यही सायधानी से काम में छाना चाहिये, क्लांकि यह पारे से यमता है और पाव पर छग जाने से हानि पहुंचाता है। एक रिकाबी में इस अर्फ का साधारण अंग्र छेकर सम्म पानी मिछा दी और नेगेटिव को जसमें इस मोति से रख दें। कि फिन्म ऊपर को और हो और वह उस अर्फ में दूवा रहे। पोड़ीही देर में नेगेटिव का काछा रहु यद्की छगेगा और यह

£ 35 1 सुन्दर मफेद रङ्ग का हा जायगा। देखते देखते जब नेनेटिवश

रङ्ग सफ़ेद कागज सा होजाय तब उसे उस रिकाबी में से निश्त कर साफ पानी में चे। ओा और एक दूसरी रिकाबी में पतन पानी भर देश कि जिसमें वह नेगेटिय अच्छी तरह तसमें हूं जाय। इस पानी में १०, १२ बूंद छाइकर अमेानिया पिछा हा उस मेगेटिय की उसमें रख दें। तुम्हारे देखतेही देखते

रङ्ग फिर गाढ़ा काला हा जायगा। अब नेगेटिय के। निह कर अच्छी तरह पानी में चाओा, पीछे झुखा कर त्रसदे डा<sup>हा</sup> पर तस्त्रीर छापने से वह अच्छी आवेगी।

(२) यदि नेगेटिय का फिल्म किशी कारण है पनाहै जाय ते। उसको काम छायक बनाने के छिये उसे नीवे छिं

अफीं में कुछ सण पेाना चाहिये। यहां पर यह कह देना अ चत्रपक है कि डेवलेप करते समय ध्यान पूर्वक कार्य न

फिल्म माटा पड़ जाता है। यदि उसी 🛴 🖽 🔻 🧜 किया जाय ते। उसका माटा पहना असम्भव है। ऐसे माटे फिल्म वाले नेगेटिव की स्वायी अर्थात् हिन्स

करते समय, अर्थात् हेबलेप करके उसे फिक्सिंग बाप में ले चमय नियत परिमाण ने कुछ अधिक हाइया के निहा हैने चे सेट का फिल्म माटा न पड़ेगा।

. फेरें। साइनाइट के। रेडप्रसियट आफ़ पाटाश के र

मिछा कर घानेही से कार्य मिहि होगा, अधवा केवड माइट आफ पेटाश की पानी में घोल कर उसकी पेति हैं। का फिल्म पतला पड़ जायगा।

प्रेंट के फ़िकस्ड है। जाने पर भी उसे पुनः हाइपी में ने किन्म पतछा पड़ सकता है पर पुनः हाइयी में येनि वर भले प्रकार से पानी से था लेना आवश्यक है।

(३) कभी २ सेंट के। हेबेल ब करले मनय उत्तका फिल्म षारी ओर मे निकुड़ कर बीच में आ जाता है। इनकी अङ्ग-रेजी में क्रीलिङ्ग (Freeling) कहते हैं। यह देख कसी कसी होट के ठीक न यनने से उत्पन्न होता है। हैवलपर में अधिक क्षार परार्थ के रहने में, वा उसके अधिक तेत्र न है।ने में अध्या ष्ठाइपे। के अधिक पड़ जाने से सेट की यह दुर्गति होती है। यदि प्रेट की यह अवस्या फिविनंग बाय में धाते मनय है। जाय ते। क्षेट के। बड़ी शीघ्रमा से ५ मिनिट तक फिटकिरी के पानी में भिगादे। यदि इनने भी खेट ठीक होता न जान पहे ते। दानेदार फिटकिरी के। काम में छाओ। यदि ब्रेट में चित्र के निकलते २ या उनके हैवलप हातेही किरन पतला पह कर मिक्तुने सने ते। उन अवस्यार्मे होट काठीक करले ना नितान्त ही कठिन है। इस अवस्था में है बलेपर बमाने के लिये जिस पानी से काम लेना है। तममें निमक मिला देना उदित है। यदि अक्ममेट डेवलेवर में शेंट थे। ना है। ते। तमे पहिले फिटकिरी के पानी में पे। लेना चाहिये।

सेट के फिल्म की मिकुड़ने छेरोकने का एक यह भी उपाय है कि उनके चारी ओर नेम खगा कर तब जमे हेयलप करें। यांक का पानी प्रयोग करने छे मुन्दर सस्त्रीर धन सकती है।

(४) समय समय पर प्रेट का फिल्म अभेक कारकों से पतला पड़ जाता है। होने प्रेट ने नश्यीर छायने पर अच्छा फल कशी नहीं प्राप्त होता। इचके अनेक कारण हैं जिनका नीचे वर्णन किया जाता है। इनगर प्यान रख कर कान करने से इस देाव मे विग्न के शिगह जाने का भय नहीं रहता। फिल्म के पतला पह जाने के कारण ये हैं--डेबलेपर का कम हाना, उममें तेजी की कमी, और नियत समय से अधिक काल तक एक्तपेड़ा होने रे, कभी कभी सेट के पुराने हाने से अथवा उसके शीत स्थान में पहे रहने से यह देाप सरपन्न होता है और क्षेट में वने हेबलेप करने पर फुटकियां पड़ जाती हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि धानी। नियां मिला कर है उलेव करने से झेट अच्छा और स्पष्ट महीं निकलता। इसका कारण यह है कि शीशी में से आव-ष्यकतानुपार अमेनिया निकालते निकालते उसका ग्याम वह जाता है। इससे उममें तेज़ी नहीं रहजाती और ऐसे डैबलेपर के प्रयोग करने से चित्र के कसी स्पष्ट आने की आधा नहीं की णा सकती । इसमे बनने का उपाय यह है कि अमानिया जस भाल लिया तेर उसमें में कुछ अलग दूसरी शीशी में रस लिया शार बाकी एक रक्षित स्थान में रख छाड़ा। जी अलग से लिया हा उसमें उतनाही पानी मिला दैना चाहिए जितना अमा-निया है और सब वरे आवश्यकतानुमार काम में लामा चा-हिए। कपित कारवीं से यदि झेट पतला पह जाय ता उसे प-पटेन्भीफ़ाई कर छेना चाहिए। (४) अभी २ अनेक कारकों से सेंट के उत्तपर एक प्रकार का पुंचलापन देखने में आला है। इसकी अँग्रेली में 'फ़ाम' कहते 🥇 इसमें भे, लाइट फ़ाम ( इलका चुंचलायन ) केमिकल फ़ाम ন পুথজাবন) খ্রীন দান (ছবা ঘুণজাবন) গ্রীব ी (Alkali) फ़ान प्रायः देखने 🖺 जाते हैं। .२८ **फ़ाग**-किसी प्रकार ने सेट में चाँदना छम जाने ने प्रकार का धुंथछापन स्तयर जाजाता है। केमिक्छ कान-

( 38 )

सिल रहकों के वरस्तर संवेशन अपवा शामायनिक उपरान सूत्रक किमी पूरु के हो जाने ने इस प्रकार का देख तरस्य होता है। सीन काम-नेट निया काल में कम ममय पर एम्स्पेश्न करने में और त्रमें शामायनिक दूकों में अधिक काल तक रख कर है उलय करने में यह देख होता है। प्रेट के अधिक पुराने होने में भी यह देख है। जाना है, यस्तु इसमें प्रियट करने में काई विधेय हानि न होता। खाल कना काम-ने अदेवर में अ-भागिया में हा आदि सारीय पहार्थी की मात्रा अधिक पड़ काने में इस प्रकार का भेषातायन प्रेट सार्कट तह में आ जाना है।

# डार्क टेण्ट ।



निहेश में पादि स्वाध पर खरी के पतिय न र निक्र के हैं लोने की इच्छा है। दीर नदा में है ज्यान मृत्य न है। की राज्यकर एड का काम दे तर तें। बाध में एक इन्हें तेंतर के काना का-हिये । यह दीव अध्यक्ष गृह का काम है राहि। इन में किस मकार मानियी के। भगाना भीत कायकरता का हिन्ने यह स्वयंत दिये कि वै। भगानमुद्धि हैं तो भकान विद्या के। कारण । पड़ जाने के कारण ये हैं—डेवलेपर का कम हाना, उसमें तेती की कमी, और नियत समय से अधिक काल तक एक्तपेश होने से, कमी कभी क्रेट के पुराने होने से अववा उसके शीत त्यांत्र में पड़े रहने से यह देगव उसक हाता है और क्रेट में उसे हैं डिट क पड़े पाया यह देशा जाता है कि क्रेटि क पड़े होने से क्रेट के उसे हैं डिट क क्रेट में उसे हैं डिट क क्रेट के क्रेट क क्रेट के क्रेट क क्रेट में हो हैं डिट क क्रेट में हैं डिट क क्रेट में हो हो में से आवर्ष महीं निकलता। इसका कारण यह है कि शीशों में से आवर्ष

प्रयक्तानुपार अमेनिया निकालते मिकालते उसका ग्यास उड़ जाता है। प्रमे उनमें तेज़ी नहीं रहजाती और ऐने हेवलेप के प्रयोग करने से विश्व के कसी स्वष्ट जाने की आधा नहीं की जा सकती। प्रसे प्रयोग का उपाय यह है कि अमेनिया जब मील खिपा तो उनमें से कुछ अलग दूसरी शीशी में रख खिया और बाकी एक रक्षित स्थान में रस खिड़ा। जो खलग से खिया हो उसमें उत्ताही पानी मिला देना चाहिए जितना अमेनिया है और तय उसे आवश्यकतानुमार काम में लाना चाहिए। कपित कारवीं से यह सेट यतला पड़ जाय तो उसे प्रशिक्त पड़ जाय तो उसे पर सेट यतला पड़ जाय तो उसे पर सेट मिला हो कर लगा साहिए।

(५) अभी २ अनेक कारवों से ख्रेट के ऊपर एह प्रकार का धुंपलावन देवने में आता है। इनके जेंग्रेज़ी में 'फाय' कहते हैं। इनमें गे,लाइट फाय (इलका चुंपलावन) केनिकल फाय (रानायनिक धुंपलावन) यीन फाय (हरा चुंपलावन) औरर जाल इली (Alkali) फाय प्रायः देवने में आते हैं।

लाइटकाश-किनी प्रकार में ग्लेट में चाँदमा लग जाने में इस प्रकार का धुंघलायन करर आजाना है। केमिकल जाग- नेपेटिय यार्निंश करने के पहिन्ते या पीछे रिट व करना होता है, अर्थात नेपेटिय के स्वान जो छापने में माफ़ न दिगाई देने हीं या अधिक काले छपने हैं। उन स्वानों एर पेन्सिफ में काला करने ने पे यह देन जाता रहता है। इस कार्य के करने में फुछ हुए हु जानने की आयरणकरा है, स्वाकि चिना इमके आसे श्रेड और लाइट अर्थात छाया भीर आलाक को ठीक र महीं राम मकते। पहिछे रिटणिड्र मिडियम लगा के उने सुता ली भी। तम पिन्सार को आगे में सूयनहींन धना कर नेपेटिय के स्मिन वर्ष पंतरे हैं विष्टु क्या के कार्य करें। यहिने वटल इसके सीमाने बाने के लिये ने। यह काम कुछ किन है, इसी सारण में होटे के पीछे को और लाफ स्वाही या लाल रहू है रहां मां में हो भी था हरने का स्वाही या लाल रहू है रहां मां में हो भी था हरने का स्वाही या लाल रहू है रहां। देने में भी यह रिट कर काम हो लाग है।

न्वपूर्ण काम्ये के मगाप्त होने के पीछे वित्र छाउना होना है।

### शीशे का घर ।



निश्व के प्राप्ते में पहिले ब्युप्त के विश्व न्यारने के विश्व हैं में बुद्ध जान लेना आवश्य जात है। या है। प्रत्येक दिन्दारणें की प्रयुक्त अपने क्या विश्व है। युक्तियों। के विश्व क्यारने की विभेद क्या है। ये हैं। यहिने क्या जा भुश है कि अनुष्य कर

# नेगेटिव वानिंश।

नेगेटिय की स्थायी रखने के लिये उम पर "नेगेटियश र्निश " खगाना चाहिए, नहीं तो छापते समय उसपर दागरण षाने की आशक्का रहती है। नेगेटिव की सुवा छेने के अनन। चसे आग पर कुछ गरम करके और उसी आग से पेरही दूरवर हट के जिसमें कि उसकी कुछ कुछ आग की गरमाहट पहुं। चके, सेंट के। बांए हाथ की बृहु तर्जनी और मध्यमा अँगुडी रे पकड़ कर उसके फिएम का भाग कवर की करके दहने हाय है धीरे धीरे उपर्युक्त वार्निश की ग्रेट की दहनी और के सामें चे लगाओ, कीर होट के चारा जीर जय वानिंश लग नाय ता जा ययजाय तसे पुनः शीशी में दाखदेर । तदनन्तर इसी प्रशा सीधा सेंट रसके १५ चेकगड तक उसे हिखाते रहा, जिससे वर-र्युक्त क्षेट वार्निश के किसी भाग में अधिक न जम जाय। इस किया के करने के पीछे झेट की युनः आग पर सेक के झुढ़ा हैग चाहिए।

रिटचिङ्ग वाक्स ।



नेमेटिय यानिंग करने के पहिन्ने या पीछे दिन करना है।ता है, अर्थात नेमेटिय के स्थान ती छापने में माफ न दिनाई देने हैं। या अधिक काने छपने हैं। चन स्थानें एर पेन्मिल में काला करदेने में यह देख जाता रहना है। इस कार्य के करने में कुछ ब्राइड्ड जानने की आध्ययकना है, बंगोकि बिना इसके जाने में इसी लाइट अर्थात् छापा और आसाक को टीज द शहीं रमा नकते। पहिले रिटिय्ड मिडियम लगा के उने सुता मिशीरा नय विस्माल की आणि में युवनहींन खना कर नेमेटिय के जिसम पा थादिन पिट में कुष्य नहींन खना कर नेमेटिय के जिसम पा थादिन विस्तु रक्षक कार्य करें। पहिने पहल इसके मीमोत बाने के लिये ने। यह काम कुछ कटिन है, इसी ब्हापण में मेंट के थीए की जीर लाल स्थाही था लाल रहु के छागा में मेंट के थीए की जीर लाल स्थाही था लाल रहु के छागा में मेंट के थीए की जीर लाल स्थाही था लाल रहु के

त्रवर्षुका बाध्ये के मनाम होने के वीछे वित्र छाउना होना है।

#### र्भाशेका बरा



निष के एवर्ज में घरिने मनुष्य के विकास वार्त्त के दिवार में बुद्ध काम रेखा आवश्यक प्राप्त रेवात है। प्रयोग दिस हैं के प्राप्त आपने दश निष्ठ और कुर्तृत्विधी के दिख्य फलारन की विभीत प्रमुख रिजी है। परिलंक कहा का पुरुत हैं कि समुख कर है कि जहां विशेष न तो भैरान हो और न एका हुमा ऐवा स्थान है। कि जन्नं उत्तन रीति से प्रकाश पहुँबताही नहीं। इन कार्य्य के छिपे ''छाइट रूम'' में जैवा उत्तन वित्र उतर

सकता है वैसा दूवरे स्थान पर नहीं उतर नकता। इस प्रकार में नित्र उग्नाने के लिये एक ब्लाव लाइट सूम अर्थात् ए<sup>ह</sup> र्था थे का रेश्यमीदार मकान बनाना आवश्यक है। यह पर पूर्वे पश्चिम कन से कन २०२५ फ़ीट लम्बा श्रीर द-१० फ़ीट बाड़ा हाना चाहिये कीर यह कंश भी ट-१० फीट है।ना चाहिये। इनके पूर्वकी ओर सद्दे से एक दम धन्द कर दे। और उत्तर की ओर से तीन फीट शार पश्चिन की ओर मे दम फ़ीट तही से बिल्कुल बन्द कर दे। इसी प्रकार दक्षिण शीर भी सह़ी से एक दम बन्द कर देता। पश्चिम और ठीक बीधीबीय में तीन फुट चैरड़ी और उक्क फुट खम्बी एक खिड़की रख कर माकी मध लगह बन्द कर दे।। उत्तर ओश्यां सात फुट स्वान में (पर २० फुट लम्या है) जे। सुजा हुआ है, घिसे हुए को व की दही लगा देा, इस प्रकार करर दिए हुए विश्व के अनुवार छत यना लेनी चाहिये। उत्तर की ओर वाला पूर्व और पशि<sup>म</sup> के कीने जिस सरह तर्रे से बन्द किए गए हैं, इन घर की उत भी उमी प्रकार काठ या किकेट से बन्द करनी है।गी, केवड चीव बाली जगह मात फुट विचे हुए कांच से बन्द करनी है। गी, कीर छन के दक्षिण जेरर भी ठीक उत्तर जेरर की भांति छायमी करनी चाहिये। इम शीधे के चर ( Glass room ) के भीतर

कांब के तीये शिरधणल में बादे कगड़े का पर्वे लाना चाहिये। यह पर्दे पन तरह लगाना चाहिये कि जब चाहे सरका दिया जा मके। और एक नीछे रङ्ग का पदी दक्षिण और घाले कांग के नीचे इन तरह से टांगरक्ती कि जिसमें आलाक गृह में अपने इच्छानगर आलाक का घटा यहा मका।

पर के भीतर पूर्व की ओर बैक ग्रीयह ( Back ground ) का परदा छटका कर उन्नके हें कु भीट मामने जिमका थित्र उता-रमा है, उन्ने ग्रीदाओ। । फिर अपने ब्यमरा के। छगा कर पहिले कही हुई रीति ने फ़ोकन करती। कुछ दिन अभ्याम करने ही से इम पियम में अब्दो तरह जागकारी है। जायगी। साल्पर्य यह कि आदर्श मूर्शियर उत्तम रीति ने छापा आछाक का छामाही छादट कम का मुख्य प्रयोजन है।

इम आतोक यह के बनाने और इसने काम लेने के विषय में कतियय स्मरण रहाने योग्य वैद्यानिक नियम हैं, परन्तु उन का इम छाटी भी पुलाक में वर्णन करना कटिन है और ये ना-भारण कोटोप्राफी भी एने वालें के विशेष जानने के विषय मी भट्टी हैं, इनलिये यहां पर जनका वर्णन नहीं किया गया ॥

### मनुष्य का चित्र उतारना।

मनुष्य पा चित्र तनारते के लिये गुला हुआ या गुलामा स्वान होना चाहिये क्येंकि क्षेतियाकी कीतने वालें में यहुसेरे ऐने भी ऐते हैं जिन्हें लाइट क्षम या आनोक यह के यनयाने का मानवर्ष या गुधीता नहीं है। यर जिन्हें करा कहेहुए
यर के धनयाने का मानवर्ष है, उन्हें चाहिये कि परके आने, एत कपर या कियी गुले ने न्यान में इन आलोक यह की धनवार्ष। यहिले की पर बनाने के नियमाहिक लिखे नए हैं उन्हें कोई
भूठ म जाय। किर आलोक इह के धनने पर टचरी दीवार जिसका चित्र जतारमा है, उसे ऐमेही उँजाले स्थान में बैठा कर पहिले कही हुई रीति के अनुमार फ़ोकस करना चाहिये।

हलके नीते रङ्ग मे रंग देनी चाहिये और जिन्हें वैसे पा के बन-याने में सुबीता न हो, वे दालान, बरामदे या अच्छी तरह वैं-जाले पर में चित्र उतारों।

जिसका दिश्र उतारना है, उसे अच्छी तरह बैठाना चाहिये, अर्थात् उसकी अवस्था, सज धन्न और उसके साधारण हाव भाव ममफ कर जैने बैठाने में वह उत्तम जर्व, वैनेही रसे बैठाना चाहिये। उसकी अवस्थाकी ओर दृष्टि रखने का कारण यही है कि यदि वह व्यक्ति अत्यन्त द्रिद् हो, सब कीई उसे द्रिद् कानता है। तेर उनका पहिरावा देरिद्र के येश्य है।ना भाहिये क्योंकि उने अच्छा पहिरावा पहिरा कर चित्र उतारने पर चित्र अच्छा होने पर भी एकाएक उठे के ाई पहिवान न मकेगा। जैसे के हैं अध्यापक ब्र. हाण मर्बदा रामनामी की उपरनी और हरि नाम की फीली धारण करता हो, और उसे सब कोई कर्निष्ट ब्राह्मण सगमता हा, उसी के। यदि तुम केट पतलून पहिरा भाइब धना कर वित्र उतारे। ते। उस चित्रका देखका के।ई भी वन ब्राह्मण की न पहिचान मकेया। इनलिये जिस व्यक्ति की की पीशाक है। उसे वही पिशाक पहिरा कर वित्र उतारना साहिये। स्वासायिक रीति से जा व्यक्ति राहे या चेठे रहने पर जिस साथ से रहता हो उसे उसी प्रकार बैठा कर या राहा कर , चाहिये। कोई २ छाग बाई या दाहिनी ओर के चित्र-ुर हैं, के।ई र सीना ऊंचा करके राष्ट्रे होते हैं से ही दांस निपारे रहते हैं, अतएव उन

प्रकार स्थिर करके चित्र उतारना चाहिये।

का ढड्ग शिल्पियों (Artist) की पसन्द पर निर्भा है। पहां पर जिनका थित्र उतास्ना है।, उनके बैठाने के बिषय में कई एक यातें कहते हैं। जिसका वित्र उनारते हा, उसे शत्यन्त मरल भाव से बैठाओा, उनके हाथ पैर आदि बहुत आगे घड़े या पीछे देंचे न हो। नेत्र क्यमारा की ओर कुछ निरछे हों,और चनी स्वान पर नेम्र के लिये एक निर्दिष्ट स्वान देखने के लिये नियसकरदाः। बलिष्ठ व्यक्तियां की यन्त्र से कुछ दूर थे। हा तिरछे भाव (Sideway) से बेडा में। इकड्रे बदन के या दुबले पनले ध्यक्तियों का ठीक सामने और यन्त्र के कुछ पाम बैदाओं।। छम्बे हाथ पैर वालें। की उन्हे कुछ मिकाड़ कर घेदाओ। हाथ के। कं वाया ने। दी में नरख रीति से रखबाओं , जिनमें अधिक क्तंत्रामानीचान दीखपड़े। अथबा एक हाथ बगल बाले टेबिल के अपर रसकर हमरे हाथ में पुलक या कीर कुछ धरा दे। देखिल के ऋपर वाले हाथ की आधी मुद्दी वँधी हुई हा। पहिले आलेक और खावा का (Light and shade) विषय जी कहा है उसमें गड़बड़ न होने पाये। इसका ध्यान रक्यो। क्षिन लोगों का मुख अधिक गाल या चाहा हो, मेन्र छै।टे या मामिका मकरी और छाटी हा, उन लागी की निरुष्ठे बैठाना चाहिये, अर्थात् उन देश्यों का एक बगद ती मनल देख पढ़े कीर दूसरा बगल थे।हा दियलाई दे। जिसका मृत अत्यन्त मुन्दर और वाविका और नेत्र भी बैसेही हैंग, उन लेगो की दस दब में घैठाना चाहिए कि जिममें दम छागे। ही एक बगल के u भाग 🗟 ३ और टूबरे बगल के u भाग का १ भाग अच्छी तरह से स्पष्ट दिवलाई दें। यदि एकही प्रेट पर दे। व्यक्तिया के चित्र

पतामें हैं। ते। एह अन्दि है। दूनरे ही मेर हुए हुग भैठामा चाहिए या चुक्की देखिए दे बाँचे केत हरिने, ही भार दे। कृषियों पर देविं। की कुछ पुनाकर वैग्राम गर्क शिगारी गाह जान पड़े कि माने। वे दाने। स्वाप्त में बार्त का भी हैं। कीर उन दोनी में ने प्रत्येह महि शे एक ह भाषु रिधिए में ऋवर रसवानी नाहिए। एक मह अनेह अं भा था परिसार का नित्र तनारने में वित्रकार की बहुर्श्वि<sup>ना</sup> भागधगनमा शामी है। ऐसी जगह उछके पमन्द पर ही हा भिर्मा है। तिश्मी अस जिम असस्या का दिव उतारमा है। है शंशंग विश्व में एक या अनेक व्यक्ति अपने अपने स्वानावि भागती भ भिते गा गड़े हैं। जलासाबिक साब का बित्र की भ भगारमा भाषिए। शिशु श्रीर बालको का वित्र सह<sup>त्र है</sup> भगाभानिक अमस्या में जतारचा चाहिए।

भिग शक्ति का चित्र बतारना है। उसे काले रह के का । [सरामें भाहिएं। कीके रङ्ग के कपड़े पहिरते से चित्र सादा र श्मित है। जामा है जीर उत्तम नहीं आता। पीले और ला शा मि कपई पर नित्र उत्तम मही उतरता। यीले रङ्ग का कप् सिल में भंगिए है। जाता है। साल्यम्ये यह है कि न बहुत गरि भी। र भ भतुत छलके रङ्ग के कपड़े पहिरने चाहिएं।

लागारी में यदि समेद कवड़े पहिर कर वित्र उत्तरवान भी ती गूम भाषा या धावा कवड़ा न वहिर कर मैला कवड़

। हिर्मार निम्न चतरवामा चाहिए।

## चित्र छापना ।

नेगेटिय ने जो चित्र ठतारा जाता है, उसे अंग्रेजी में प्रिविटङ्ग कहते हैं, और उपे हुए कानृज़ की प्रियट कहते हैं। चित्र
उपने का कान साधारणतः दें। प्रकार के कानृज़ पर किया जाता
है। एक प्रकार का सेन पेवर (Plain paper) अर्थात गाधारण
कानृज़ है, जिने ज़ैदी प्राज्ञ रह्मीन कर के कान में उति हैं।
दूसरे एडटपुनेनाइन्ड् पेवर (Albumenized)\* की प्रायः नमी
लोग कान में उति हैं। इसका जवर का भाग विकना और
चण्यत है। इस कानृज पर चित्र उपयेन से यह स्वष्ठ
कीर सुन्दर दिसाई देता है।

फोटो छापनें के लिये आवरपक द्रव्य ।

पे। शिंदेन हिश (बीनी की पे। जूटी रकाशी) ... भीर के बींग का अधवा चांदी का छ। टामा विमटा

भित्रवरनाष्ट्रेट Silver nitrate

TITE THE DISTILLED WATER

মাদ সন্ত Distilled water

एलक्सुमेनाज्य् चेवर Albumenized paper अमेरिकन वेग American peg.

खिटमन चेवर Litmus paper.

iosas das Lituus paper

क्यालीन Keolin,

विषिदपु भेन Printing frame.

को ।इड भाक गाल्ड Gold chloride.

viede Gier Soda acitate

हाइपे। मलकाइह मेहा Hypo-Sulphite Soda.

[इन्तु भाज कर पाय गाजी लेगा इसके स्थान मे पी० आं० पी० दागक बड़
 गाज कर पाय गाजी लेगा इसके स्थान मे पी० आं० पी० दागक बड़

# प्रिण्टिङ्ग वाथ ।

प्रिगिटक्स बाथ (Printing bath)-विश्व छावने के विहरे "मिगिटहु माथ" तैम्यार करना चाहिए । कीई कीई इस्री गिटहू वाप के। गिलबर ब्रिगिटहू बाच भी कहते हैं। यह देव नाइटेट आफ़ मिलवर (यवतारित सिलवर) भेर हिस्टिह् याटर या शुदु जल की एक माच मिला देने ने ही प्रस्तु<sup>त है</sup> जाती है। इस अरक का विचित्र गुज है, कि यह जहां का कीर कपड़े पर छगने के अनन्तर आसीकित स्थान में श्रम्हा गर कि वह स्थान मम्पूर्ण काला है। जाता है। इससे इस अरह है अंपेरी केग्ठरी में ही पूर्वोक्त एल-युमेनाइज्ह् पेपर पर ल<sup>हा ह</sup> खने ग्रुखा लेना चाहिए। और सब ग्रिविटङ्ग क्रेन में नेनेटिब फिल्म के क्रायर उपर्युक्त कागुज़ के। रखके फ्रीम के पीछे का भाग थन्द कर दे। । भार अब इसके घांदने में जाने से आवही उनके खायांश अर्थास् स्वच्य अंश के द्वारा जी आलेक कागृज पर पहे<sup>गा</sup> चमसे स्वच्छ अंश ती काला है। जायगा नीर जहां पर काला है कीर उसके भीतर आछाक नहीं पहुंच सकता, बहां का मे म्पूर्ण स्थान सफ़ेद रहेगा। अर्थात तुन्हारे नैगेटिव में नहां पर काला अंश हे।गा वहीं छपने में सफ़ेर आवेगा और जहां राज्य अंग्र होगा वहीं काला रङ्ग उपेगा। इसी बेर तुम्हारी आदर्श मुर्ति के सगान आछि। कित स्थान पर आछ। क श्रीर छ। या के ु ठिकाने छाया रहेगी प्रिविटङ्ग बाध नीचे लिखे पदार्थ के मिलाने से बनती है। नाइद्रेट आक विख्या (यह चांदी द्वारा प्रस्तृत की

नादर आफ स्टियर (यह चादा द्वारा प्रस्तुत व

हिस्टिल्ड् बाटर (स्बच्य जल) .. ... १ आवन्स

िश में आप रच्ची क्ल भरे और उपमें दानेदार मिलवर सिलारेंग । इस शैनि में उर्के तैयार द्वाजाने पर पृथ्वीक लिटमम मेचा द्वारा परीक्षा करमी चाहिए। लिटमम कागृज का एक दुक्रदा लेकर उपमें हुमेकर देवना चाहिए कि उप जागृज का क्या रङ्ग दे। जाना है। यदि वह लाल रङ्ग का होजाय तब तो इस तैयार किए हुए अर्के में द−3 बूंद लाइकर एमे। निया डालेंग कीर जी मीला रङ्ग होजाय तब उपमें किमी दूसरे पदार्थ के साइने की कोई आयवस्त्रकता नहीं है।

इम अरक की अधिक व्यवहार करने में यह गहला हो जा-मा है, किन्तु गाँव वैद्यांतिन नामक पदार्थ के मिला देने में पुनः व्यच्छ हो जाना है। २० आजन्म अरक में है आजन्म क्योंतिन रीष्ट्रका बेग्नल में सारका जो भून में रक्तों और पुनः किन्टर पेपर या वजारिह पेयर में लान तो। इस बाप की बहुन दिनों कर व्यवहार करने में बहु निक्त तो हो जानी है, इसलिये नाम में लाने पाय बनी रहे, और यह भी व्यान रसना पाहिए कि इसके महु और कोई पातृ न निल आया, क्योंनिक इसमें भीर किसी पातु के संदोग होने में पुनः यह किसी काम की नहीं रहती।

प्रत्येक आजन्म में किनमा भिख्य है इसके जानने के खिय अभैदर्शमीटर में परीक्षा करने रहना पाहिए। खिख्य के कम होजाने से विश्व उत्तम नहीं उपना । इसिंखए इस अर्क के। कम में खाने के पीछे अवस्य अजैदर्शिटर द्वारा जांच कर के आवश्य मुर्सि कर देनी जिपत है, क्योंकि विना जांचे इस कार्य के करने में अवस्य खात उदानी पड़ती है। अजैदर्शिनीटर दोक नी ने अवस्य खात उदानी पड़ती है। अजैदर्शिनीटर दोक नी ने दूप की परीक्षा करनेवाछ एवटी मीटर के सहुश

# प्रिंटिङ फ्रेम ।



कागृज़ के अच्छी रीति से मूख जाने पर उसकी ब्रिशिटक्स

भीन में अपने प्रस्तृत किए हुए नेगेटिव के फिल्म की और, अर्थात जिथर वार्निश की है उसी के ऊपर जिथर सिलवर लगाई है, सेट पर उल्ड के स्क्वेंग और उनके पीछे एक जमी माप का वलारिङ्क पेवर का टुकड़ा ब्रिसिटङ्क क्रेन के पीछे के भाग में रख का मोन के संग लगे हुए स्पिङ्ग से उने बन्द करे।। क्षच प्रिक्टिङ्ग फ्रेन की चूप में रखना है। या, क्यें। कि जय तक बह चित्र मस्पूर्णन छपे तब तक उसे भूव ही में रखना

चाहिये : नव प्रकार के नेगेटिव एक नियत समय में नहीं छप सकते। जा मेगेटिय अधिक हिम (काला) हागा उसके छपने में अधिक समय की आवश्यकता है, और जे। नेगेटिव यिन् (अपै-सामृत स्वच्छ) होगा वह काले नेगेदिव की अपेक्षा थे। हेही समय में उपिना। इस है जे। नेगेटिय चिन है। उसे संपूर्ण धूप में न रखना चाहिये बरन् छाया में ही छावना उत्तम है। कितना उप चुका और कितना बाकी है, इसके जानने के लिये प्रिंटिट्स फ्रेन के केवज एक ज़ेर के स्प्रिङ्ग को बड़ी मावधानी के साथ खाल कर हार्क सम में लेजा कर देखते रहना चाहिये, किलु यह काम सावधानी के साथ हा क्यों कि यदि वह काग़ज़ जरा भी हट बढ़ क्ष्य परिश्रमही द्या जायगा और उसका अधिक चा-में रहना भी विशेष हानिकारक है।गा।

साधारणतः एएवने में १० मिनिट मे ऐकर आप पनटा तक एनना है। पहिने उक कान् में मामान्य र रेगा पड़नी हैं, नवा पाँछे क्रवारः मम्पूर्ण विष्य मुद्धिन है। जाता है। उपने की वरीका कामे दे समय कट यह जाने मे या उमके देर तक आनिकित क्यान में रहने मे कान् ज मम्पूर्ण काला होजाता है। मुद्धित होने का नार्यो ममाम होने पर, अपाँत जब वित्र माधारण मे अधिक काला होजाय तथ मिनिट्ड किन में ने वित्र मिकाल कर, हो मिंग, क्षित्र मंग् मुम्ति नियमित अप मे अम्यान्य काम करने होंगे। एवा हुआ कान् किन किया मे रह मकता है, मय कामों के करने के पीछे किन मकार वह ठीक है। सकना है, यह मय कुछ दिन अभ्याम करने में स्वयं मालून है। जायगा।

# टोन किस प्रकार होता है ?

क्षेर० पी॰ पेवर पर प्रिवट और टीन होने के पीछे होता है। जि.तने वित्र छापे जायँ उतने का टीन इत्यादि कार्य उमी दिन समाप्त कर देना चाहिए। प्रयम एक माफ डिश में जल भर

ादन अभासका दना चाहिए। प्रयम एक माफा हिशे में अले अर कर क्रितने चित्र का टेनन करना है।, उन्हें इस हिश में भिनो है। और ५ निनिट सक उनका हिला कर और नीचे कपर करके

( 40 ) उम पानी के। फेक दे।। पहिले उक्त दिश में से तस्त्रीरें <sup>हो</sup>

जाय ते। उपे हुए चिम्रें। के। इस ज**ਲ से चाने से यदि वे** लाह हाजांप ता और चाड़ी देर तक इसी जल से उन्हें थे। तेना प हिए। कभी कभी यीठ जाठ यीठ काग़ज़ के लिये फिटकिरी की नान दोनों एक माधही व्यवहार करते हैं।

निकाल लेर और पुनः उस हिश में जल भर कर इसके प्रत्येक आउन्स में ९ ड्राम क्रोराइंड आफ चेाडियम (विशुद्ध <sup>छवण</sup>) मिलाओ और जब यह ( लवण ) इम जल में अच्छी तरह पुर

इस क्रिया के करने के पीछे एक दूसरी डिश में नेत्रह टी॰ निङ्ग बाय देकर थे।ना चाहिए, चें।कि इससे वित्र अपेताहर सन्दर नार चिरस्थायी हाता है।

१ द्वाम शारह टीनिंग बाध ३० चेन स्रोडा एमिटेट ... इस परिमाण से एक सम्पूर्णकागृज टेरन हे। सकता है।

उपयुक्तं द्रव्यादि की एक में मिल।कर एक एक कर के चित्र की थाना या रञ्जित करना चाहिए। टेान करने में जग्न वित्र गहरा काला वा घॅगनी (purple) रङ्ग का द्वाजाय ते। एक दूसरी रि॰

काघी में स्यच्छ जल भर के उसे इस रिकाबी में भिगा देना उ चित है। त्रमी क्रम से एक एक तस्बीर टीन करने से सत्तन है।ता है। इसमें चोहे काल तक अभ्यास करने से इसके सम्पूर्ण नियमें। में ज्ञातव्यता है। जाती है। बहुत देर तक टेरिनंग बाध के व्यव-हार करने से तस्त्रीर सराब हि।जाती है, किन्तु इस प्रकार की

क्षत्र अबस्या होरही हो, तम समय थे।ही सी राहिया के। मिला होने ने बह बहुत सुन्दर टीन ही जाता है। वित्र का कागुज़ पर छापना आर तमका टीन शामा सब गुम्बार नेपेटिय के अप्योन है। उपा हुआ चित्र अधिक गमय ता है। में ने बाप में रह जाने में बई घूनर धर्म का हो कर घर रे: जाना है। साधारणाः देश में छः मिनिट में एक विष्र टीन रेशन है। यह भी ध्यान ग्रेट कि यह (देशन) अधिक भातीकित म्याम में या ग्रेडी जाइट में नहीं हो नकना। द्वार के वान माधा-रल कुलेले में है।न करना उत्तन है, क्येंकि नवी छाइट में चित्र क्षण्या दिवलाई मही देना, और अधिक आने।कित स्थान में भी भित्र क्रमग्रः वाला है। जाता है। और मयने उत्तम ता यह है कि कियादा बन्द करके लम्ब की रेग्यनी में कान करने से गुग-थना भी है और वित्र भी उत्तम है।ना है। जब सब वित्र है।न है। जायें तब दे। तीन बार गाफ पानी से अस्त्री तरह रुन्हें पी कर एक दूसरी रिकाबी में किविषंग बाप भरे। और उसमें इन्हें हवाकर काशः उठट पुछट करते रहे। इसी प्रकार १३-१५ मि-मिट काने के पीछे हारपे। कीं ह देा, क्यें। कि उनका मित-बार भवा धना छेगाडी ठीक है। यस्न जल 🕸 में हाइया भिनाने से चलन हाता है। उमके प्रति आउंग में २,३ बूंद लाइकर एना-निया के दे देने में चित्र में त्री कभी कभी वानी के बबूतां के मनान है। जाता है यह नहीं होगा। फिक्म होने के पीछे हा-इपे। फेंह कर पहिने निर्देश की साफ पानी में थे। छेना उचित है। एक यही रिकाशी में जल कर कर वित्री की किया दे। और दी घरटे तक आध घरटे के अनन्तर चार बेर पानी बदल दे।।

किन्तु पी० ऑ॰ पी० चेपह केंट्रेन में इसकी कबह में दिनक जन का स्परहार करना प्राहिये। बर्दि सम्बद ता नी बरक के जन मेंट्रेन करना ही बहुन करता है।

इस फ़िया के समाप्त होने के पीछे पुनः २४ पष्टे तक वित्र के भिगी देना यहुत आवश्यक है। इसके अनन्तर २.३ वार साफ जल में पेकर सुखा ले। जब तक वित्र २२,१४ प्रवेट जल में न भिगीया जायगा तब तक वह अच्छा नहीं होगा, वरन् पेड़ेरी दिनों में फ़ेंड अथवा एक दम कीका पड़ जायगा। जब पही खता में फ़ेंड अथवा एक दम कीका पड़ जायगा। जब पही खता रीति से पोया जाता है तब बहुत दिनों तक फ़ेंड नहीं होता। यहां पर प्रिकट पेति के एक पात्र का वित्र है, जिसके रखने से प्रिकट बहुत अच्छी तरह से पेया जा सकता है।

# प्रिण्ट धोने का पात्र ।



जय चित्र मूख जाय तथ उसे जल से करी हुई हिंध में भिनोकर एक शीरो के यहे दुकड़े पर उस्टब्कर रक्खें, तब अरारीट से या माउँटिंग स्टार्च (Mounting starch) से उक्त चित्र की कार्ड पर चिपका दे। इसे अंग्रेज़ी में माउपट करना कहते हैं। माउँट होजाने के पीछे जय कि यह मूख जाय, तथ करूर बरनियर (Ruler burnisher) की महायता से धारनिश्च कर सेना उचित है, जैंगिक इगरे पित्र में अच्छी पा-लिश्च या चनक आजाती है, नीर चित्र यहुत सुन्दर दिखाई हेने स्वगत है। स्पिटिट छम्प जलाकर कलर बरनिशर के कलर की गरम करके पीछे काई पर छने हुए चित्र पर नीचे लिली हुई आपि की एक नरम कपड़े में लेकर छगा दो और घोड़ी देर के पीछे पुनः कपड़े से पीछकर उस चित्र की कलर बरनिशर के सीतर देकर दिहने हाथ में उनका हायल पुनाने में तुम्हारी क्रिया समाम है। जायगी, किन्तु इनका विशेष प्यान रहे कि कलर प्रमात नमय किमी स्थान में चित्र फट न जाय।

रेक्टीकाइड स्पिरिट .... .... १ आउन्स स्वाधाइल सेाप .... .... ६ प्रेन श्र

क्षत देनिंग कीयिघों के। निला कर कांच की एक छाटी शीशों में बन्द कर रक्ये। इसी का नाम बारनिशिङ्ग मेलूशन है। यह बना बनाया भी मिलमा है। उपर्युक्त क्रिया मे बा-निंश प्रस्तुन करके बानिंश कर देने ने इस कार्य की समासि है। जाती है। प्रयम शिलापियों की उनिता है कि अपने हाथ से प्रियिटहूं, आदि किया न करके, किनी हुमरे अच्चे ज़िटि। प्र. कर से करालें बेंगेंकि इसमें उनके। शुविष्या होगा।

## वेलक्त कागज ।

यह कामज भी विज छापने के काम में आता है। छम्प में उन्नेले में कुछ ट्राी वर यह रो। छा जा यकता है और छम्पही की रोधनी में इनका हेथेलय या वरिस्चेटन कार्यभी किया जा मकता है। छम्प में अपवा मृत्यांनाक से प्रिवट वा सुद्धित भी है। जाता है। खापारण मेंनेटिव से जैसे एलट्युमेनाइ मृह

<sup>ै</sup> पी क्यों क्यों क्यान के देश गार्निय के लगाने की कोई आपस्यकारा नहीं है। पी क्यों के पी के पित को केंद्र को गार्निय कर देनेही से पह




## पीछे से निम्नलिम्बिन अर्फ मिलाओ

| সল            | *** | *** | *** | 60 | भाउ≓स          |
|---------------|-----|-----|-----|----|----------------|
| मेारा मलका उह | ••• | *** | *** | 8  | ,1             |
| एमिटिक एमिड   | *** | *** |     | Ę  | ž <sub>m</sub> |
| फिटकिरी चूर्ण | *** | *** | *** | ۶  |                |
|               | _   |     |     |    |                |

वित्र की १२,१५ मिनिट तक इम बाय में रसने के अनन्तर ससे एक चर्रटे तक जल में पोओ और तब सुखा ली।

# एनलाजिंग वा प्रवर्षित चित्रण ।

मेनेशिव से इच्छानुमार चित्र बड़ा कर छापने की एन्छा-भैनेगड बा बहिंत चित्रण कहते हैं। यह भी आलाक-चित्रण-मुद्रण-प्रणाली की एक शाखा है। चित्र बढ़ाने के लिये एक स्वतंत्र यंत्र के लिने की आवश्यकता है जिये एन्जाशिंह्र एपरेटत ( Eularging apparatus) कहते हैं बीर देखने में क्यानदर



के समान होता है, किलु इसके पीछे एक खालटेन लगी रहती है। इमारे पाठकों में से बहुतसे ऐसे महायय होंगे\_नी मैजिक खालटैन के खाया किय के रोख से परिचित हैं। या स्का जंडू एपरेटम भी उमी के समान होता है, किनु यह खालटैन की अपेसा उत्तम शीत से बना रहना है। इन्हें से खालटैन में एक लम्प जलता रहना है और उन्हें सामें, शीशा लम्प के समान लगा रहना है। इन्हों दोनों हे नर्वे ई-9 र खु के व्याम का एक खड़ा लेम्स वा काईसा ह। है। इसी कग्रहेम्मर की ओर मामनेवाले छेन्स के मण्डें मूर्

एक अँधेरे मकान में एक टेबिल पर वा त्रिपाई पर प्रत एन्लाजिंग एपरेटन के। रक्लो और उनके सामने की रीता में एक ब्राइड़ बेग्रहें ( Drawing board ) अर्थात् चेकितेलें फी। कांटों मे जड़ कर या कड़ी से लटका कर, और उसके की एक चादा कागज लगा कर उक्त यंत्र से फ़ीक्स की ठीक की जब उाया काग़ज़ पर पूर्वीक्त नेगेटिव के मनान स्वष्ट रि पड़े तब उम यन्त्र के। हटाना बढ़ाना नहीं चाहिये। इसी स्त्री की बड़ी वा छ टी करने के लिये यम्त्र क्रम से सामने की की अथवा पीछे के। इटा लेना उचित है। जब वित्र इच्छानुत्री खडा की स्पष्ट है। जाय तय काले रंग के शीशे की आधाणी है। किय से लेंस का मंह यन्द करदे।। अब बढाये हुए विवर् छाया के बराबर ब्रामाहह चेवर (Bromide paper)# उक्त बार्ड पर ड्राइंग पिन् (Drawing pin) से लगा कर और क्षेप री। छ के उसे एक्मचे। ज अर्थात् आले। कित करे।। नेगेटिव ही पनता (Deepness) के अनुमार एक्सपेरज अधिक और की करना पड़ना है। यदापि एक्सपेश करने के नियमें को छि


<sup>•</sup> इसमिन का झामाइड वेपर उत्तम हाना है।

किनी व्यक्ति की हर्रक्षपम कराना बड़ाई। कठिन है, तपावि मापारण रा एक्सपात पूने दम मिनट नक करना आवश्यक है। इनका कुछ दिनों तक अध्यास करने से सहत ही में सब

अनुमय हाजायमा । कीई कोई लम्प के आलीक के अतिरिक्त मूर्य के आनाक की महाया। में भी एन्लार्ज करते हैं।

नीचे जा चित्र दिया गया है इससे मूर्म्यालाक की सहायता से इन्लार्ज करने का उपाय दिखाया गया है।

सुर्गिलोक से चित्र प्रवर्धित करना ।



भंगेरी केन्द्ररिक मध्य में लाल रेश्यमी के लिये मैं वे स्थान चुला रहता है, अथवा किसी किसी किसी किसी में बोदना पहुंचाने के लिये छोटी की खिड़की बनी रहती है, ऐसे द्वार का परिनाण चारी लोग से जात इश्च रहने से यह कायेरियुक्त है। चकता है। ऐसे द्वार के सामने अंभेरी केन्द्रिय के सम्पर्म से एक कण्डेनर रक्या। यदि करडेनर में हो तो एक भिन्न हुआ शीधा था (Ground glass) रख देना चाहिए, कीर इसी कपरेसर के सामने एक क्यामरा रक्ये।, जिसके पीछे का साम उस छोटे से लिए दे कीर हे जी का साम उस छोटे से

यह ग्लाम रहता है उन की हटाकर वा खाउ कर हार्क स्टाइड के देनिंग भार के स्लाईड का इटाकर दरका खालक की नमर्मे श्रीट रखते है वैसेही अपने प्रवर्द्धित करने वाले चित्र का नेगेटिय असमें रक्लो। भ्यान रहे कि नेगेटिय के फिलम का मुख छेन्स की और रखना होगा। अब तुम्हें उक्त केाउरी के बाहर की और छै। टे दर्वाजे के शामने एक मफ़ेंद कपड़ा वा सफेद काग़ज़ धूप में द्रांगना है। गा कि जिमका उजेला उपयुं क द्वार पर लच्छी सरह पहे और वहां ने के। दरी के सीतर चाडवड ग्लास पर से होता हुआ नेगेटिव कीर छेन्स के। भेद कर के उसी के सीतर दीवार धर पड़ सके। अब धुनः भीतर जाके इस आहे।क की सहायता से क्यामरे और लेन्स द्वारा अपने वित्र के। प्रवर्द्धित करें। पहिले के रक्कों हुए क्यामरे और छेन्स से कुछ दूर पर एक स्टैरह <sup>पर</sup> चीसबोर्ड खडा कर के एक कानूज़ उनपर लगा दे।। इस समय तुम्हारे प्रवद्धित करनेवाले चित्र का प्रतिविस्त्र उसपर पहेगा, भिनवर तुम सावधानी से फीकन करके देखता कि पूर्वीक्त नेगे-हिय के जावश्यकीय भाग का अंश तदवत् आ रहा है अपवा नहीं। जब छाया स्पष्ट दीख पड़ै तब समभः लेना चाहिए कि अब ठीक ठीक कीकस होगया। इसमें और किमी यन्त्र की सहायता की आवश्यकता नहीं है।

जीमे एक बड़े तखाय में मे एक छोटे तखाय ल जल भेजने के लिये एक मार्ग जर्षात नाली बनानी पहती दें और उनी नाली के द्वारा छोटे में लेकर बड़े में पानी जामकता है, उनी प्रकार उसी मेंच्यू तथा क्यामरें में छोटे नेगेटिव से खड़ा नेगेटिव कीर है कि जिनने मगीय में चित्र लिया जायगा उतनीही यडी रा-मंदिर आधेरी और जितने हुए में बतारी जायगी बतनीही छाटी आधेरी।

हम ममय अंधी के दिरों में फोकस करें। कीर अब तुम्हारा कीशम टीज हो नाय सब कामरे के छेन्म का मुख शीशे की लाल आवाणी में (कैय में) बन्द कर के उपयुं का बीई पर प्रीमाइड पेपर लगाओं और आछांक का तेज ममम कर ४ ५ वेकेवड तक उमे आमिकित अपवा एकमपाज करें। इसी प्रकार से पहिले छोटे छोटे काम करने में कमशः इसके विषय का विशेष जात भी स्वतः हो जायगा। मेगेटिय का फिल्म मीटा होने में उनकी देरी तक आछोकित करने में और यदि फिल्म पतला हो तो पीड़ी देर तक आलोकित करने में जीर यदि फिल्म पतला हो तो पीड़ी देर तक आलोकित करने में उत्तम कित पतला हो तो पीड़ी देर तक आलोकित करने में उत्तम कित पतला मा करने हो ना कित हो। उत्तम पाक का हु वहु प्रोमाइड पेपर के सहाब किए इसकी एकसपीज़ करने के समय का इर्वाह ममय साथ उत्तम के साथ हो हो। उत्तम ममय साथ उत्तम के का आला हो ता हो। उत्तम समय हो की ने वेक पर वाले उत्तर के लगा के आला हो ता हो। उत्तम समय हो की ने वेक पर वाले उत्तर का लगा हो ता हो। उत्तर का स्वाह हो ने वाली प्राम्ह हो तो। उत्तर प्रयास उत्तर का लगा ला हो। यदि कोई प्रेम स्वाह हो तो उत्तर प्रयास हो तो। उत्तर प्रयास उत्तर का लगा हो ता हो। यदि कोई प्रयास हो तो। उत्तर प्रयास उत्तर का लगा हो ता है। विष कोई प्रयास हो तो। उत्तर प्रयास उत्तर का लगा हो तह हो हो। उत्तर प्रयास हो तो। उत्तर प्रयास हो तो। उत्तर प्रयास हो तो। उत्तर प्रयास उत्तर का लगा हो तह हो हो। उत्तर प्रयास हो तो। उत्तर प्रयास उत्तर का लगा हो तह हो। उत्तर प्रयास हो तो। उत्तर प्रयास उत्तर हो तह हो हो। उत्तर प्रयास उत्तर हो लगा हो तह हो हो। उत्तर प्रयास हो तो। उत्तर प्रयास हो ता। उत्तर प्रयास हो तो। उत्तर हो तो। उत

दिन्न के एकमपे ज़ होने के पीछे बुंहं गपिन के। खे। एकर उसी अंपेरी केंद्रिश मेंही डेवेलप इत्यादि कार्य करलेना उचित है।

# डेवलेपर वा परिस्फोटक अर्क।

् ने कांस्ट आफ़ पोटाण (Oxlate of Potash) १ आर्डक भलपपूरिक एसिड (Sulphuric Acid) १ पूर् गरम ग्रस्थ ... ... ३ आर्डस ( 60 )

हाते।। इम अर्क के अन् उधन्छ कर दे! तीन बार थे।ना प्रस्या है और प्रत्येक बार २ निनिट नक कायज का अर्क में रहना चमा है। युनः मम्पूर्ण क्रम ने गुड़ जात से थे।कर पीठे नं० ५ के कर्क है १० निनिट तक थे।कर फिक्नह कर ले।। चप्पुंक मम्पूर्ण क्रिया के कर लेने के थोठे क्रमानत दे। घरटे तक पानी से थे।लेने के अनन्तर श्रमा कर काई पर भै।वट अपवा विपका दे।। इन प्रकार के प्रवहित कि के। मम्पूर्ण न्या ने मम्बक करने के लिये माधारण हाइंग अर्थान अडून विद्या का जानना परम आवश्वक है, क्वांकि इनके अनम्पूर्ण न्यान की केयन पिनम्स (Crayon Pencil) से वा चीन की स्पाही Chana Ink) से पूर्ण करना गड़ना है। अर्थात इन विद्या की जारे पर स्पिक काला है।वा भी इन्हर श्रीर स्पष्ट निजा प्रमुत्त है।

यहां पर प्रोमाइड पेयर के विवय में कुछ धोडा श्रीर भी कहमा शेव रह गया है, जिने हम आप छे। में के पम्मुव निवेक्ष करते हैं। प्रोमाइड प्रियट यहि अधिक करता है। जाय नी कार्य पर निवक्षेत्र के पहिले थोडा था माईनाइड आप घेटा-ग्रियप (जितने में कार्य प्रह पत्र के) जल में पार कर श्रीर प्रमे एक हिंगा में उल्ला कर अपने विज तो हुआकर थोड़ी देर नक हिंगाने रहे। इस अबने विज तो हुआकर परेड़ी देर नक हिंगाने रहे। इस अबने विजाय कुराने के प्रथम पत्र पार्था पत्र निवास के प्रथम पत्र पार्था पत्र कि सिमी ऐना चाडिए। यहावि प्रिट कारडू उत्कृत्य का काल्य ती मही होगा, मधावि एक हिंगा में प्रथम कार्या पत्र कि एक क्षित कर श्रीर पत्र पर हुगारी हिंगा में उल्लेक कर जमारे अपने प्रियट के प्रोने, पो होड़ी देर में चित्र का ग्रान्ट कार कार होड़ी जायगा।

### ब्रोमाइड ओपलम Browne Orals.

ब्रोमाइड अ।पल अ।लोकचित्र छापने का एक इसरा उवाय है। जिसने प्रकार के चित्र छावने की प्रथाएं हैं उनमें यह सबने उत्तम और सुन्दर है। इसमें छापालेक बहुतही सुन्दरता के साथ दिखाई देना है। इसकी गम्भीर घन छाया आलीक के सभीप नेत्रों यें। इतना सुख देती है, कि जिसके देखने नात्र से विने।हित हेा जाना पहना है। स्फटिक ( संकेद पत्थर) के छ-मान ममेद पेरसलेन (Porcelain) की वहिओं पर ब्रामाइड पैपर के समाम रासायनिक उपादान से यह वित्र यनता है। हु। इस्रेट के समाम ब्रामाइड ओपल भी विलायत से बगकर काता है और जैने ब्रोमाइड पेपर मुद्रित किया जाता है नसी

प्रकार इसका सुद्रुण करना भी खड़ा सुगम है। इसकी परिस्कीटन प्रणाली ब्रोमाइड पेपर के नदूश है। ब्रोमाइड आपल पर ब्रो-माइड पेपर के सदश एनछा जैमेरट अथवा वर्हिन विश्व भी पुद्धित है। सकता है।

भेगेटिव से जीने पी० ओर० पी० इत्यादि कानुज छापे जाते हैं. बैरेही प्रिरिटङ फ्रेन में नेगेटिय की घटा कर उसके उत्पर ब्रोमाइड ओपल के फिलम के भाग ( Pilm side जिम ओर के समान चनक हाती है) की लगा देा, माधारण

वा सम्प के बुनाले ने १ सुर के अन्तर पर रस के उसे .. अथवा एक्सपेश्च करें। नेनेटिय ১ নক । समीप के अनु बार इमके आन्

· · · । धिका करना पहेगा । केवल छ-इ कर और नम्पूर्ण काम्ये दुः इ

करने हैं।ये।

परिस्केटन करने के छिपे निम्नलिखिन अर्क तैयार करले। और जनके उढे हाजाने पर उन्हें व्यवहार में लाओा।

मं.१ मछफेट आफ आयरन .... २ आ डंस गरम जल .... १० आ डंस महफ्तपप्रिक एसिंड ... १५ सूर एक्पलेट पोटाश .... १० आ डंस गरम जल ... १० आ डंस पोटाशियम श्रीमाइड .... २० प्रेम

त्रपर्युक्त हव्य के व्यवहार करने के मनय नंश् की जीयिय १ आर्जन और नंश्की और यिथ का धुआरंत लेकर एक में मिलाता। इच्छानुपार उपर्युक्त औरयिथ थे। इंगे भी यना कर काम में लामकते हैं।

नेगेटिय का फिल्म वतला होने से आपे पुराने और आपे गए अर्क से परिस्कोटन करने का काम लें।। इन प्रकार करने में चित्र शुन्दर उज्ज्ञला घारण करेगा। इनके पीछे पानी से न पी कर क्रियरिङ्ग मील्यूपन ऋ में पी कर फिल्किङ्ग बाथ में हा-हपी के पानी से १७,१५ निनट भोने के पीछे साधारण जल से २ एंटे भोना चाहिये। ब्रोमास्ट पेयर के परिस्कोटक अर्फ से भी इसका कार्य है। इकता है।

#### फार्मुला FORMULAE.

कई एउ प्रकार के नए और अन्यन्त आयश्यकीय अर्फ के विषय की मियमायली भी यहां लिखी जाती है कि जिससे प्रथम शिक्षःचियों को विशेष लाम है।

झोमाइड पिटिइ का प्रकरण देखा।

बोमाइड ओपलम Browne Orals.

है। फिलने अवाल आलाक विश्व छापने का एक दूतरा उपा है। फिलने अकार के विश्व छापने की प्रवाध हैं उनमें यह सब उत्तम और सुन्दर है। इसकी कामालाक बहुतही सुन्दरता व माथ दिखाई देना है। इसकी कम्मीर चन छामा आलाक व समीप नेशें को इतना हुछ देनी है, कि जिसके देखने माश्व द विनाहित हो जाना पड़ना है। स्कटिक ( नफेद पन्या ) के स साम मफेद चेरानलेन (Porcolain) की पहिलों पर होनाइह चेपर के समान रासायनिक स्वादान से यह विश्व बनता है।

पैपर के समाम राखायनिक तथादान से यह निम्न यनता है। दू-इ हिंट के समाम द्रोमान्ड जेगपल भी खिलायत से यनकर काता है और जैने द्रोमान्ड पैपर मुद्रिन किया जाता है तसी

भाता है और जैने ब्रामाइड पेवर सुद्रिन किया जाता है उसी प्रकार इनका सुद्रण करना भी बड़ा छगन है। इसकी परिस्केटन प्रचाली ब्रोमाइड पेवर के महुश है। ब्रोमाइड के।वल पर ग्री-

माइड पेतर के सदृष्ट एमछाजेंभेगढ अथवा वर्हिन विश्व भी श्रद्भि र है। सकता है। नेमेडिव से जीने पी० अर० पी० इत्यादि कागृज छापे जाते

हैं, धैनेही प्रिविद्ध फ्रेम में नेगेटिय की घटा कर उतके जयर प्रामाण्ड भीषण के फिलन के भाग (Film ado जिम भीर पूछ होट के समान समक होती हैं) की लगा देर, माधारण मेममसी या लम्ब के उनाले मेर् फुट के मनार पर रस के उने १५-२० सेकेव्ह तक आलीकिन अधवा एक्सपेश करें। मेनेटिय के आलेक्द और उनके टूर तथा समीय के अनुसार प्रके आ-स्थानित करने में समय का अस्याधिक करना पहेंगा। केंवल

जातिशिक्षत करने के समयको छे पुकर और मम्पूर्ण कार्म्स दूरद मेट के मट्टा कविलाइट में करने हैंगी। परिस्फेटन करने के लिये निस्नलिधित अर्क तैयार करते। जीर उनके ठंढे होजाने पर उन्हें व्यवहार में लाओ ।

| í   | मलफेट आफ़ आयरन                                 | **** |   | २ <u>१</u> आउंस |
|-----|------------------------------------------------|------|---|-----------------|
|     |                                                | **** | • | ९० आवंस         |
|     | गरम जल<br>मल्फ़क्यूरिक एमिड                    |      |   | ९५ व्हें इ      |
| ſ   | एक्पलेट पेरटाश<br>गरम कल<br>पेरटाशियम द्रीमाइड | **** |   | १० आउंप         |
| i.२ | गरम जल                                         | **** |   | ५० आउंस         |
|     | पेटाशियम ब्रामाइड                              | •••• |   | २० ग्रेन        |
|     |                                                |      |   |                 |

चपर्युक्त द्रव्य के व्यवहार करने के समय नं≯र की आैपिय १ आ उंस और नं०२ की औे पिय का ४ आ उंग लेकर एक में निलाताः इच्छानुपार उपर्युक्त औरपिय पेड्डो सी बनाकर काम में छा चकते हैं।

नेमेटिय का फिलम पतला होने में आपे पुराने और आपे गए अर्क से परिस्कोटन करने का काम लें। इन प्रकार करने में जिब्र मुन्दर जज्जला धारण करेगा। इनके पीछे पानी से न पो कर क्रियरिङ्ग मोल्यूधन % से पी कर किस्तिङ्ग बाय में हा-इपी के पानी में १०,९५ निनट धोने के पीछे साधारण जल से २ पंटे धोना खाहिये। ब्रोसाइड पेपर के परिस्फोटक अर्क से भी इसका कार्य ही सकता है।

#### फार्मुला FORMULAE.

कई एउ प्रकार के नए और अत्यन्त आयश्यकीय अर्फ के विषय की नियमायछी भी यहां छिखी जाती है कि जिससे प्रथम शिक्षार्थियों की विशेष छान्न हो।

<sup>•</sup> ब्रामाइड प्रिटिट का प्रकरण हैग्दी ।

( ६२ )

## ब्रोमाइड ओपलस Browner Orals. ब्रीमाइड ओपल आसीकवित्र छापने का एक दूसरा उपाय है। जितनेप्रकार के वित्र छापने की प्रवार्ग हैं उनमें यह सबगे

उत्तम और सुन्दर है। इममें छायालाक बहुतही सुन्दरता के साथ दिखाई देना है। इमकी यम्मीर घन छाया आखाक के समीय नेवेंग वेंग इतना सुख देनी है, कि जिसके देखने मात्र से

विने।हित है। काना पहना है। स्कटिक ( मजेद पत्यर ) के स-मान ममेद पारसलेन (Porcelain) की पहिओं पर ब्रीमाइड पैपर के समान रासायनिक उपादान से यह विश्व बनता है। इ.इ.सेट के समान ब्रामाइड ओपल भी बिलायत है बगकर आता है और जेने ब्रामाटड पेकर मुद्दित किया जाता है वसी प्रकार रमका मुद्रण करना भी खड़ा सुगम है। इनको परिस्फाटन प्रणाली ब्रोमाइड पेपर के नदुश है। ब्रोमाइड ने।पल पर ब्रो-माइड पेयर के सद्ध एनछा जैमेवड अववा बर्हिन वित्र भी सदिन है। सकता है। नेमेटिय से जैते पी० भाग पी० इत्यादि कागुज छापे जाते हैं. घेनेही ब्रियिटह फ्रेन में नेगेटिय की घटा कर उनके जगर ब्रीमाइड भेग्यल के किलम के भाग ( Film side जिम भार मुद्र होट के ममान चमक हे।ती है ) की लगा देा, माधारण मे। मधली वा छस्य के उवाले मे १ फुट के अनार पर रख के अमे १५-२३ मेकेंबर तक आलेकित अथवा एक्सपेश करें।। नेगेटिय के आहिएक भार जनके दूर तथा मनीय के अनु बार इनके आ-छ। किस करने में समय का अस्याधिका करमा यहेगा। केयल बातिकित करने के सनयको छै-इ कर और नम्यूर्ण कार्य्य दुन्द्र मेट के मद्रा कथिलाइट में करने हैं।ये।

परिस्केटन करने के लिये निम्मलिखिन अर्क तैयार करलें। कीर वनके ठंढे होकाने पर उन्हें व्यवहार में लाओर।

स्वप्युंक्त द्रव्य के व्यावहार करने के समय नंश् की आैपिय १ आरंब और नंश्रकों औयिय का ४ आरंब में लेकर एक में मिलाता। इच्छानुनार उपयुंक्त औषिय थे। इंगे भी यनाकर काम में लासकते हैं।

नेनेटिव का फिल्म पतला है ति ये आपे पुराने और आपे मए अर्थ से परिस्कोटन करने का काम ले। । इस प्रकार करने ने चित्र मुन्दर स्वत्रका पारण करेगा। इसके पीछे पानी से म पी कर क्रियरिङ्ग मेल्लूमन के से था कर फिल्सिङ्ग बाय में हा-इपा के पानी ने २०१ मिनट भीने के पीछे साथारण जल से र चंटे भीना चाहिये। ब्रेसमइड पेयर के परिस्कोटक अर्क से जी इसका कार्य है। सकता है।

#### फार्मुला FORMULAE.

कई एउ प्रकार के नए और अत्यन्त आवश्यकीय अर्क के विवय की निवनावली भी यहां लिखी जाती है कि जिससे प्रथम शिक्षांकी विशेष लाभ हा।

मामाइड थिटिनु का मकरण देखी।

इनदेनसिफाइङ्गि Intensifying.

(9) १ परक्षोराइड आकृ नरकरी । गरम जल

२ { लाइकर एमेः निया ठयढ जल

पहिले एक नम्बर के अर्क की दंडा करके दसमें झेट हुआ

दे। और जब होट साफ है। जाय तब साफ जल से उत्तर रीति

से धोकर न०२ के अर्कमें उसे हुवे। देग। घीछे जब उपर्युक्त

काला हाजाय तथ निकास ली।

(2) की सीग सक्युंरी व्यवहार करने से हरते हों, वे लाग मिस्र

छिखित अर्क व्यवदार कर सकते हैं।

९ { पाटाशियम ब्रामावह जल ...

२ { काषर चलकेट ... चल

ऋामागत इन देानें। अर्की से होट चाकर पीछे एमे।निया

के १ द्वाम की १० भावन्त जल में चेल कर सेंट की काला कर

लेना हागा। चाउद्रिक एमिड ... फिटकरी का चूर (विछायती) ठंदा जल ...

(3)

~ १० आह≓स

... १८० ग्रेस ... १० आउंच

... २४० ग्रेन ... १० साउंड

.... ६० घेल .... ४ आरंच

.... २ इ।म .... ४ आर्डस २ चित्रायरन प्रोटी सख्जेट ... १ आवस्म गरम जल ... ४ आवस्म नाइट्रोट आफ मिलबर ... २० प्रेन २ चित्रा जल ... १ आवस्म

इसकी व्यवहार करते समय मं० १ का चीषा भाग, मं० २ का १ भाग और मं० ३ की कई एक चूंद मिला लेनी चाहिये।

### मोटे फिलम वाले डेट को पतला करना।

## Reducing रिडयुसिङ्ग

(१) कायरन परक्षीराइड .. १ द्वान ठरडा जल ... १ आउन्स इम अर्क में हेट के। इथा कर पीछे हृद्देशसाय में रख कर

कियमहरू काली।

(२) विशुद्ध हाइद्रोक्तारिक एसिंह ... १० दूद् ठरहा जल ... ४ आवस्म

उपहा नार्छ ... ४ आरोज्य इस अर्क में भी यही काम निकलता है जो संस्थर १ से टिस्सा है।

काठ की डिश को वाटरपूफ करना।

माधारण जल ... है पादपढ अच्छी मेशस ... २ शादन्त

हसे टीन के यर्तन में गरम करके निखाली और पुनः काठ की हिश्र में अखट कर चारों ओर खगर देर। दिश्र की पहिलेही से सुता खेना और गरम कर लेना चाहिए।

# नेगेटिय में सिलवर रहजाने से उसके

# साफ करने का उपाय ।

चेाड़ी सी रुई की माईनाइड पाटाशियम में जा यहुत ही तैजरहित हो भिगोकर सेंट के दाग छने हुए स्थान पर पीरे पीरे छगाओा। जहां अधिक छगा हो। वस स्थानधर किश्वित अधिक जार से उसे महो और पीछे साफ जछ से पाकर हुआने के अमन्तर नेगेटिय यार्गिश कर देर।

#### दूसरा प्रकार।

सेट के। जल में शियादी और फिर १ आवन्स जल में २० चेन आयोषाबह आफ चाटाशियम में सेट की १० मिनिट तर्र भिया दें।

यदि बहुत पुरामा सिल्लबर का दाग हो ते। और भी देरी सक भिगाओं और एक आउंच जल में ूंड्राम साहनाइड आफ पेटाशियम मिला कर उन सेट का हुया है। और घीरे २ गईं से उसे खुड़ाओं। यादे दाग पुरामा है। ते। उसी अर्क में और भी थेड़ा साहनाइड मिला कर थेड़ी देरी तक सेट उसमें रस कर कलते पेकर दासा हो।

# ् धुंघले छेट को साफ करना।

जा ग्लेट चुंपछा है।, ती निम्नलिखित अर्क में ५ मिनिट तक ग्लेट का भिगा कर पीछे साफ करके जल से था ले।।

क्रीमिक एसिड --- ३० ग्रेन ग्रोमाइड पीटाशियम --- ६० ग्रेन

द्रोनाइह पंटाशियम --- ६० छन चट --- १० आर्चस

# ढ़ाड़ हेट का एक दूसरा डेवलेपर ।

इसमे भी आले।कचित्र बहुत सुन्दर स्फुटिन होता है।

मं.{ हारड्रो के।निन ... ५ ग्रेन मं.{ जल ... ४ आठन्म ग्रे.{ ऐगोनिया ... १ ड्राल ग्रे.{ जल ... ९ ग्रंन

एक नम्यर का ४ भावन्म शिर दे। नम्यर के अर्क की ३० युन्द निलाकर होट पाओ, किन्तु एमे।निया की तीन शूंद पहिले स हाल कर कमा: ३० थूंद निलाकर कार्य्य प्रारम्भ करें।। यह लर्फ समाया हुआ यहत दिवों हुक काम देवे ये। या रहता है।

### धात के पत्रादिकों पर चित्र उतारना ।

चज्यल थातु के पत्रादि पर चित्र चतारने के पहिले चनकी चज्रालना नह करनी होगी, ऐसा न करने से कही तो एक दम छक्दे ही जायगा, और के है स्थान अत्यन्त काला रह जायगा। इमलिये उमपर निम्न लिखित दूळा लगा देना यहुन भायद्यक है। हु रह दे छह, तारपीन तेल, एक में मिला कर उममें मूली स्याही मिला कर पीखे जायान का गोल्ड साइज मिला कर लगा दे। ये। देशोही देश में यह पूरा जायगा। जय अच्छी तरह मूत्र जाय तम जित्र उनार कर सुनः तारपीन का तेल लगा तो औरर उने पीछ कर मास कर ले।

छपे हुए चित्र को कार्ड में चिपकाने के लिये अर्फ ।

इस अर्क से चित्र राराय न होगा, बरन अत्यन्त सुन्दर होगाः पर फठिनता के साथ चियक सकेगा । ( ६८ )

... 'प्र आउन्म

... १६ झावन्स

१ भावन्म

प भाउन्स

ग्लिसरिन

जेलेटिन्

जल

मिथिलेटेड स्विरिट एखकाहस

पहिले जेलेटिन का चल में मिला कर मीछे व्लिसरिन की

मिलाओ और सबके पीछे स्पिरिट के। मिला दे।।

आलीकवित्रण के शिल्पांश सम्बन्ध के विषय में माटे मेरि अथवा आवश्यकीय सम्पूर्ण विषय लिखे गए हैं, और धाई भावश्यक चातव्य विषय आगे परिशिष्ट में लिये जाते हैं, जि<sup>ष</sup> से आशा है, कि ना शिक्षार्यों इमपर प्यान देकर कार्य करेगा, यष्ट यथासम्भव कन्नी धासा न सायगा ।

#### परशिष्ट ।

१---आलीकचित्रण अचवा के।दीग्राकी के सभी काम घी-रता में करने चाडिए।

२--पहिले गुन्दर और स्वच्छ "नेगेटिव" की चेटा करनी चाहिए, क्यांकि यही काम सबगे कठिन है, और मिग्द इत्यादि काम्पे इनमे भुगम है। यदि यह किमी व्यवनायी केटि।प्राक्त में प्रथम करा लिया जाय ते। के दे हानि नहीं है।

3---क्रीटें। चतारमें के पश्चिमें शिन्म की मायर में पेएए कर तपा ब्यामरे के अस्दर के गरदे की काड़ कर राम कार्यों आरम्म

करना द्यान है।

u-मेट ने कारी हुई न्लाइड गड़ा कपड़े में खपेट कर रस-

नी चाहिए।

५—शराद मेथेटिय मे अस्टे विषट होने की आधा रयती इस है।

६— चित्र उतारते के समय अपने आद्रशं पदार्थ के समस्य अंग के फेक्स करने का उद्योग करना चाहिए। यदि सम्पूर्ण अंग के फेक्स करने में समय न हो, वा किसी कारण विशेष में चंपूर्ण न्यान का फेक्स ठीक म हो तो आद्र्श पदार्थ के प्रधान र अंग का उत्तमता के माय फेक्स करना उधित है। अपात म-मुख्य के नित्र में आंग का, बहुन में छोगों के मस्मित्वत नित्र में मनुखों का और नैवर्गिक चित्र (Landecape) में सामने के पदार्थ (Foregroundsubject) का फेक्स करके सब क्यामरे की मन्त्र में अच्छी नरह कम देना चाहिए।

3 — परिस्काटन (Develope) करने के पहिले सपा मय काम्यं नगाम है। जाने के पीछे नव डिश कीर ग्लाम की अच्छी काम्र पा टालना जिसते है।

८—हेयेलव इत्यादि कार्य के लिये उत्तन और यिशुद्ध अर्क व्यवहार करना अच्छा है। नाधारण कारण के लिये चला दूव्य लेकर व्यवहार करने ने मदा खराब कान होंगे, और खास के बदहार करने विचान पहिंगे। प्रत्येक अर्क के व्यवहार करने के लिये अलग अलग हिंग, येगल और कीव व्यवहार करने के लिये अलग अलग हिंग, येगल और नाम का लेखिल खार एता पहिंग। प्रत्येत और नाम का लेखिल खार एता प्रतास चयेनिय है।

ट—बद्छी वा पानी बरसते में नैसर्गिक वित्र उतारने का
 कभी उद्योग न करें।

्र — प्रेट और ेी शिक्षा सरह थे। छेना स्टिम नष्ट देशजाता और षटक जाता है और इसका प्रियट बहुत जर्ट्सी उड़ जाता है। ११—चित्र वतारने के समय छेन्स में सूदर्य की किरण प्र-

विष्ट न हो, इसका अधिक ध्यान रखना चाहिए। १२- जब कभी तुम्हें बाहर काम करने के लिये जाना पहे,

सब अपने सम्पूर्ण आवश्यकीय दृष्ट्यों की देख कर निला छैं। यह दृष्ट्य वहां निल जायगा यह प्यान करके किसी दृष्य के छै जाने में आलस न करना चाहिए और विशेष कर कैमरा, <sup>सुम्स</sup>,

कैमरा कमने वाला स्कू, हाकेस्लाइड, ग्राव्यड ग्लास, और क्यांप कभी नहीं छोड़ने चाहिए।

१३ — विश, प्रिगट और नेगेटिव की अच्छी तरह पोना खासकारी है। यहां यह कड़ना छुरा न होगा कि उपमुंक वर्स्

की सदा खर्य अपने हायही ने अच्छी तरह पेाना चाहिए। ९४--- जरुरी जीर झन्दर चित्र उतारने के खिपे खळा। अर्थात् समाई का अभ्यास करें।, जैने क्यामरा जीर खेन्स का

अधात सभाइ का अन्यास करा, जब क्यानरा आर दान पर साथ करना, डार्क ग्रुम के दरवाजे और खिड़की के साक रसना, कर्कर का स्वच्य रखना, और अपने लिये निमेल बायु का स्वयन स्था निक्तिक की ठीक रसना। १५—फीटोग्राकर और क्यानरे का अल्यन्त गरम स्थान में

वा करनन शीरल्खान में रहना अध्वा नहीं है। अपने कामरे क्षेत्र केमिकरम ( अर्फ) के नरमियों में ठंडी जगड़ कीर जाड़े की ऋतु में गरम स्वान में रहना लाभकर होगा और आप सी गरमी में शीतल और शीत के गमय गरम स्वान में रहना

उत्तम है। ९६ -- निर्मेल बायु स्थास्य का मुल है। मुन्दें भवने हार्क-क्रम के द्वार का किवाड़ा रोखकर निर्मेल बायु भाने का ज्वाब (Teadlation) वेन्टीलेशन द्वारा महा करना चाहिए, तुम्हारे हम्ते जीत हार्कटेवट में भी निर्मेख बायु का आना बहुत आ-वस्पक है।

१३-- हेर्टिया किंक अर्नेल की यह कर आयद्य की यस्थानी में किह (Mark) करना परमायरणक है किन्तु मत्रकी परीक्षा

काने का उद्योग न करना चाहिए, क्येंकि सब विषय तुम्हारे हाप है नहीं अच्छे हैं। ने । इसका कारण यह है कि सब ठिकाने की बल बायू एक का नहीं है।

१६--पहिले एक विषय में अभ्यास कर लेने पर तथ आर भार विषयों की परीक्षा वा उनका अध्यास करने से लाभ है।

धकता है। १८ - केवल अनुमान पर निर्भर करके कन्नी आलेक चि-

त्रण के अकों की मिलाना न चाहिये। सब बस्तु की परिनाण है साथ मिलाना चिचन और चवयागी है। २० — किसी कार्य में विकल मनेगरप है।ने पर किसी थित

केरियाकर मे परामशं भ्रहण करना चाहिये। २१-- जहां कल का जल च मिलता हा, बहां जल की

गरम करके फिलुर करछेर और पीछे छंडा होने वर कार्य में लाभेगा





| निम्नलिखित पुस्तकें अवदय पढ़ने योग्य हैं।    |        |                         |       |
|----------------------------------------------|--------|-------------------------|-------|
| पन्द्रकान्ता ( गुद्रका ) मन्                 | য়েয   | गोर्ड हुई दुर्लाहन      | シ     |
| चारं। भाग                                    | (3     | जया उपन्याम             | り     |
| ष • (मांचत्र) मेर्ड हरफो                     | में =) | राजकुमारी               | נוח   |
| षाद्रभाग्ता सन्तर्त (गुरका)                  |        | द्रीपदीचीग्हरण          | 1=)   |
| २४ भाग प्रांत भाग                            | 1/)    | गाट्यसम्भय              | 1=0   |
| पन्द्रबान्ता सन्तीन बहे हरफों                |        | बारिदनाद्यध व्यायांग    | E     |
| में २५ भाग प्रति भाग                         | IJ     | महारामी पद्मायता        | ע     |
| मरेग्ड्रमाहमा                                | 3)     | ं विक्सादिश्य का अध्यनन | रित 🕖 |
| कु ग्रुमकु मारी                              | 2)     | यद्गिकाधम यात्रा        | 18)   |
| बीरेन्द्रवीर                                 | 112)   | <b>सं</b> लामजन्        | 1     |
| मातर की कोटडी                                | 11=)   | विनय रमामृत भीर हतुः    | ন্দ্ৰ |
| पारमण                                        | 11/    | पनामी                   | 1)    |
| <b>मानादीयाँ</b>                             | 121    | श्हारहान                | رَ    |
| वाश्तिमाना                                   | 10     | सुन्दर्भ सिरम्हर        | = 5   |
| मयोनपांध क                                   | \$1)   | शजुरी यसम               | رَہِ  |
| वयम। युद्धि प्रकारिशनी                       | 12)    | विस्तान की धरी          | 5.1   |
| वीमानाभ उपायास                               | 10     | प्रशासक्ष्यको           | t~)   |
| पिद्युक्त सम्बद्ध जीवनी                      | 11=1   | , शहा शास्त्रेशसरात्र   | í     |
| शिवाजी की जीवनी                              | IJ     | दीनाम उपायाम            | 31    |
| यात रहा                                      | 100    | व्यक्तान्त्र ।          |       |
| grunnnu irren                                | 111)   |                         | 40.0  |
| । उर्दे मे                                   | 1      | र तिगास्य गुर्ग         | رُخا  |
| प्रमारंश शाहामकृश्लाद्य न।                   |        | Polifit adealies        | ¥.    |
| मेथितवारित भीर प्रवृद्ध 1-1 दीरगाहित्य ।     |        |                         |       |
| rerife feime funftig u. wolle bie bie        |        |                         |       |
| पुर्वाचन संगा देशिया ।                       |        |                         |       |
| राष्ट्रांस (पे.हिंग १ (क.स.)                 |        |                         |       |
| a sil a tie Latit arigit e Libit b. Bit reta |        |                         |       |
| Ing Creifel & fem tinne fruit a ton fig. f.  |        |                         |       |
| HILL LOW . J. S. S.                          |        |                         |       |
| tunkerunt - &                                | 4201   | BEFRES BART PROFES      | ž     |

बाट बंदी था हा : . . . . . . . . . काम भवती . . । ।।। . . . . साउजुब होगा । र् र र र स्था साफ और चमकीले रहते हैं किसी तरह की हु किय भी नहीं भातों संदर्धद मृतम् प्रतिहिन व्यवद्दार करने वालें को दांतों में किसी तरए की भागते गर्दो रहती, हांत धीर मैंछे होता, खून निकळना पा उसके किसी दिश्से में दर्द का होता हत्याहि। दार तथा स्वाद्धि बना रहता है॥ घड़ो घड़ी विष्णद का खबदना रूट्रो चीज़ सोड्न लायण्ड न रहना, हांता पा गर्न, प्तारे षा बहे हो जाना, हिल्ला था कमज़ोर पड़ जाना, टेड़े तिरहे पा निरुम्मे हो जाना, मूल वही विद्यों देग्त कुसुसाद्भर कि इस पते से संगाहये-दांतों पर जाला पद जाना, पोले हो जाना, मस्कूरों में दर्ग होगा, दांती का कुन्द नीचे किसी बोमारियों के अतिरिक्त दांतों या हरएक बोमारियों के क्रिये ः होते भी खाप दांतें। को श्रिकापत करेंते <sub>!</sub> "एकमात्र सोपांच" ताञ्जूब होगा ॥ -: 3445 :-मेनेजर फोब्ट प्रबंद कावती, मगुरा नन्दलाल वस्मा मूल छाटी विद्वी वाक्तुय होगा !!!

